

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matthias Wittmüß
Tel. direkt 04023603-291

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

OD TS500E

FIN

KMHKN81DPPU162024

Vertragsnummer	11877093
Auftragsnummer	elsrm004741
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	12.06.2026, telefonisch
Besichtigung	18.06.2026 um 13:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.722,69 EUR	25.850,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.252,10 EUR	30.050,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2026 um 13:00 Uhr durch Herrn Matthias Wittmüß bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 113 µm bis 147 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Otto Littmann Maschinenf. -Präzisionsmechanik GmbH, Rahlstedter Straße 9, 22885 Barsbüttel
Kennzeichen	OD TS500E
Tag der Erstzulassung	23.02.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.02.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NE / IONIQ 5 72,6 kWh 4WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8252 / AJY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81DPPU162024
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	CYBER GRAY
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	60 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	40.520

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt

umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 03.02.2025 bei Kilometerstand 24.258. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 54.258 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 12, 13); Frontspoiler Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 9, 10); Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 14, 15); Verkleidung D-Säule rechts, fleckig, reinigen (Bild 8); Lackvorbereitung.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Matthias Wittmüß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matthias Wittmüß
Tel. direkt 04023603-291

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **OD TS500E** **FIN** **KMHKN81DPPU162024**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 12.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 18.06.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Matthias Wittmüß bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 18.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 11877093
Auftragsnummer elsrn004741
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 113 µm bis 147 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2023	Letzte Zulassung	23.02.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81DPPU162024
HSN / TSN	8252 / AJY	Schlüssel-Nr.	10341668
Km-Stand abgelesen	40520	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	60	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	CYBER GRAY / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Grau
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2029			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	49.900 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (41 Mon): VO			29.900 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionsswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung:				
	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	4	660*		205

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

205 EUR

Zwischenwert 1

30.105 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 03.02.2025 bei Kilometerstand 24.258
 bis Wartung verbleiben: 54.258 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 40520 Kateg.: 32 = 48200 Diff. = 7680
 BZ2K = 1.07328 (AS = 0.694651 BS = -0.00839) **323 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 12, 13)	62	voll	-62
2. Frontspoiler Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau	97	anteilig	-59
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 9, 10)	62	voll	-62
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 14, 15)	125	voll	-125
5. Verkleidung D-Säule rechts, fleckig, reinigen (Bild 8)	31	voll	-31
6. Lackvorbereitung	200	voll	-200
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	577		-539 EUR

Zwischenwert 2

29.889 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-340 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	612 EUR
Abzug für Reifenzustand	
vorne links 7 mm SO	-25 EUR
vorne rechts 7 mm SO	-25 EUR
hinten links 7 mm SO	-25 EUR
hinten rechts 7 mm SO	-25 EUR
Legende	S/ Sommer / O Original
	172 EUR

Zwischenwert 3

30.061 EUR

Zwischenwert 4

30.061 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 25.854,00 EUR WD= 4.207,00 EUR VK= 30.061,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	21.722,69 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.127,31 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	25.850,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	25.252,10 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.797,90 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	30.050,00 EUR

Der Sachverständige
Matthias Wittmüß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Verkleidung D-Säule rechts, fleckig, reinigen



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 11 : Frontspoiler Lackierung, zerschrammt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, drücken