



AUDI Q5 SPORTBACK
S LINE 40 TDI 150KW QUATTRO-ULTRA

VIN	WAUZZZF3P2005302
Primera matriculación	24/10/2022
Kilometraje del vehículo	98.043 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/7/2026 13:04:07	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann A CORUÑA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	24/10/2022
Modelo	Q5 SPORTBACK	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WAUZZZF3P2005302	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Si
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,5 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,5 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




2 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



7 | Carrocería


Tipo de daño

Residuos de pegamento

Modo de reparación

Quitar Adhesivos

Interior



3 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño

Falta

Modo de reparación

Reemplazar

Comentarios: falta bote

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

POLIGONO INDUSTRIAL POCOMACO - HORARIO L-V 8-14 // 15.15-18H

Fotos comerciales

