DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY7 SJ814700	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-301-GT	Odometre	17 239 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN









Eléments amovibles


Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.3 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.7 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.6 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.6 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.3 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.7 Mm