Voertuig rapport

Taxatiedatum: 29-10-2026

Ford Transit Connect 1.6 TDCI L1 Trend
2015 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	WF0RXXWPGRFL23322
Eerste registratie	03-07-2015
APK geldig tot	06-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	269.422 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	29-10-2026
Definitieve kilometerstand	269.422 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	124
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2015	70 kW / 95 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	269.422 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2020

Schades (15)

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Meerdere deukjes/bobbeltjes.

Schade exterieur - Schade rondom







Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Spiegelkap manco.

Schade exterieur - Portier rechtsachter





Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere deukjes/bobbeltjes.

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere deukjes/bobbeltjes.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Roest
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Dashboardkastje hangt los en valt naar beneden als die open gaat.

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding









Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Overmatig vervuild

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Streep door het scherm, kleuren zijn ook niet zoals het hoort.

Technische schade - Technisch



Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Motor start of tikt niet, gaat alleen op contact. Het lijkt alsof de startblokkering er niet af gaat. Uitlezen niet mogelijk, verdere diagnose door dealer.

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	4 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-07-2015	Eerste toelating	
20-11-2021	Registratie datum goedkeuring	
25-11-2021		Autobedrijf
30-11-2021	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
01-12-2021		Autobedrijf
26-07-2022		Particulier
24-01-2023		Lease
20-02-2023		Autobedrijf
21-02-2023		Autobedrijf
02-05-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
06-05-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco | alarm klasse 1(startblokkering) | aluminium interieur afwerking | Anti Blokkeer Systeem | bestuurdersairbag | betonplex in laadruimte | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | bumpers in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | lendesteun(en) verstelbaar | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | radio | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | voorstoelen in hoogte verstelbaar | zijschuifdeur rechts

Extra foto's
















6 6