


Matrícula:	8635-MRP	Kilometraje:	111400	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WF01NBER71RR11543	Fecha de puesta en circulación:	27/05/2024	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3
Marca:	FORD				41410 CARMONA
Modelo:	Tourneo Courier			Fecha de peritación:	22/06/2026 0:00:00
Versión:	1.0 Ecoboost 92kW (125CV) Trend monovolumen compacto 92kW 5P manual				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	8.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 91 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/91 V DELIZQ Otro: 8 mm - TRASIZQ Otro: 5 mm DELDER Otro: 5 mm - TRASDER Otro: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	263				
Marca del neumático Del Dcha	263				

Marca de neumático Tras Iz **263**

Marca del neumático Tras Dcha **263**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	No	Condiciones del Vehículo	Sucio	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí			Volante multifunciones	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí		Reposabrazos central DEL	Sí
Vehículo rodando	Sí		Bandeja de maletero	Sí
Núm asientos	5		Radar parking TRAS	Sí
Núm reposacabezas	5		Radio multimedia	Sí
Núm llaves	1		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Núm llaves mando a distancia	1		Documento de matriculación	No
Color carrocería	Blanco			
Llantas de verano	Acero			
Rueda de repuesto	Sí			
Gato	Sí			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Utilitario			
Segmento	Segmento 06			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Manual de Instrucciones

Falta

Importe



Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



Llave de contacto



Falta

Importe




Tapizado De Techo



Rayado

Reemplazar



Moqueta De Suelo Del IZ



Quemado

Reemplazar



Piloto Tras IZ Exterior



Partido

Reemplazar



Aleta Tras Iz



Rayado

Pintar



Aleta Del Iz



Rayado

Pintar



Aleta Del Iz



Rayado

Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Pintar



Parabrisas



Esquirla

Precio Cerrado



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Aceptable



Aleta Tras Dr



Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR



Rayado

Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras



Rayado



Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d7Lak%2bJ4I%2bZaQ8s11srX8hV7JKA3R3j17tDQQC2yxzFw%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d7Lak%2bJ4I%2bZaQ8s11srX8hV7JKA3R3j17tDQQC2yxzFw%3d&language=es-ES)