

INFORME CONTROL VEHÍCULO



20 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426369914

Nº Revision: WTWS_618014

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6144-MFK	Nº CHASIS:	WV1ZZZSK3PX033114
KILOMETROS:	155838	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	20/04/2026	MODELO:	CADDY CARGO 2.0 TDI 90KW (122CV) 4MO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	17/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1070,41 €
Daños Interiores	238,84 €
Total Valoración	1309,25 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50
5N0012615H	99700	Compresor aire	1,00	242,00	72,60	169,40
8E0012619C	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	64,20	19,26	44,94

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro digital. 3- Diagnósis adjunta sin códigos de error. 4- Falta kit antipinchazos.

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_618014
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LB9A
Kilómetros	155.838

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0	AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I0	ADAS S/CAMARA VISION DL - QK0
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - NZ2	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D2
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT FUMADORES - 9JC	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
INSTRUMENTACION CONSOLA AIREADORES INTERIORES ESTANDAR - 6LG	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES ESTANDAR - 5DC	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR PLASTICO - 5BS
ACCESORIOS C/BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO ESTANDAR - 7N1	ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS 4 LUCES - 9CK
ACCESORIOS ACABADO INT - 7TC	ACCESORIOS PAQUETE ACUSTICO ESTANDAR - 3W4
ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO AIRBAG ACOM - 6DE	ACCESORIOS TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN - 1T3
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 3CF
ACCESORIOS GUANTERA C/TAPA - 4Z1	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S6	TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA
RETROVISORES EXT ELECTRICO - 6XC	LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCES S/LAVAFAROS Y S/INDICADOR NIVEL - 8X6	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA
LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3	VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD	PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2
PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0	VARIANTE FURGON - K4A
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 2KA - 2DL	GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A
GENERAL CARACTERISTICAS VW - 0Z0	ACABADO TECNICO FURGON - A9L
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS S/CAR2X - GW0
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 31 - L31	SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02
SUSPENSION MMA - 0WK	SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - UC7
SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	NEUMATICOS 205/60 R 16 96H XL - J68
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS 6.5JX16" - C5P
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 306X26MM - 1ZD	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM - 1KU	DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6	TURBO-DIESEL 1968CC 90KW (122) - DTRC
GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/90KW TDI-MOTOR:T0P/TQ4/T6M - DN9	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	MANUAL 6 VELOCIDADES 4X4 - G0L
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ350 - 0EN

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

TRANSMISION 4X4 - 1X1	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	GENERAL 6S MARCADO - UMB
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - 6Q1	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LD
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0L
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - 3B0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 4L2
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM" - 9S5	CRISTALES S/LUNA LAT DL IZ - 4DA
CRISTALES S/LUNA LAT DL DR - 4EA	CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA
CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA	CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - 8M0
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
COMERCIAL BATALLA CORTA - 02A	Nº SERIE 033114
FECHA FABRICACIÓN 28/10/2022	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1	ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
ASIENTOS RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE - 1U8	ASIENTOS S/CINTURON LAT TR - 3ZA
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - 4S0
ASIENTOS DELANTEROS S/BOLSA TR - 4U0	ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - BS	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA	ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AQ) - 4BJ	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - 5KS	INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO C/REGULACION ELECTRONICA - KH6	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2FB
AUDIO/MULTIMEDIA S/CODIGO REGION RADIO - ED0	AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2	

Automático













INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas









Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00
5H0853601D DPJ	Emblema dl	1,00	40,60			40,60
2K7845011L NVB	Luna parabrisas	1,00	331,00			331,00
	Incluye: Espaciador luna parabrisas					
5TA601147B UWP	Tapacubos rueda tr dr	1,00	54,40			54,40
5N0012615H	Compresor aire	1,00	242,00			242,00
8E0012619C	Fluido reparación neumáticos	1,00	64,20			64,20

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	25,00			15,00
+ 66071950EM	Sustituir Emblema dl					
T2  64105500	Sustituir Luna parabrisas	3,20 h	25,00			80,00
I 64101900	Desmontar y montar Luna parabrisas					
I 66441903	Desmontar y montar Rejilla iz torpedo					
I 66441906	Desmontar y montar Rejilla dr torpedo					
I 68271900	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I 70571900	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 70571900	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I 96201903	Desmontar y montar Consola techo					
T1  66071950EM	Sustituir Emblema dl	0,10 h	25,00			2,50
NI 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT9006R	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	0,20 h	25,00			5,00
T1  44151900EM	Sustituir Tapacubos rueda tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	17/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	767,20 €	Subtotal Horas MO	177,50 €	Subtotal Horas MO	195,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,10 h)	177,50 €	Subtotal M.O. (7,80 h)	195,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	177,50 €	Total mano de obra	195,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	767,20 €			Subtotal material	399,71 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	230,16 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	537,04 €			Total del material	399,71 €
				Total sin descuentos	594,71 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	594,71 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	537,04 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	177,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	594,71 €	Base del impuesto	1.309,25 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.309,25 €	IVA (21%)	274,94 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.584,19 €
				Total	1.584,19 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0	AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I0	ADAS S/CAMARA VISION DL - QK0
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - NZ2	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D2
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT FUMADORES - 9JC	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
INSTRUMENTACION CONSOLA AIREADORES INTERIORES ESTANDAR - 6LG	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES ESTANDAR - 5DC	ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR PLASTICO - 5BS
ACCESORIOS C/BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO ESTANDAR - 7N1	ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS 4 LUCES - 9CK
ACCESORIOS ACABADO INT - 7TC	ACCESORIOS PAQUETE ACUSTICO ESTANDAR - 3W4
ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO AIRBAG ACOM - 6DE	ACCESORIOS TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y BOTIQUIN - 1T3
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 3CF
ACCESORIOS GUANTERA C/TAPA - 4Z1	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S6	TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA
RETROVISORES EXT ELECTRICO - 6XC	LUCES S/FARO ANTINIEBLA - 8WA
LUCES S/LAVAFAROS Y S/INDICADOR NIVEL - 8X6	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA
LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3	VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD	PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2
PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0	VARIANTE FURGON - K4A
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 2KA - 2DL	GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A
GENERAL CARACTERISTICAS VW - 0Z0	ACABADO TECNICO FURGON - A9L
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS S/CAR2X - GW0
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 31 - L31	SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02
SUSPENSION MMA - 0WK	SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - UC7
SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	NEUMATICOS 205/60 R 16 96H XL - J68
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS 6.5JX16" - C5P
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 306X26MM - 1ZD	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM - 1KU	DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/Q16	TURBO-DIESEL 1968CC 90KW (122) - DTRC
GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/90KW TDI-MOTOR:T0P/TQ4/T6M - DN9	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	MANUAL 6 VELOCIDADES 4X4 - G0L
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ350 - 0EN
TRANSMISION 4X4 - 1X1	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	GENERAL 6S MARCADO - UMB
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - 6Q1	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LD
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0L

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		

EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
 SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - 3B0
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
 AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM" - 9S5
 CRISTALES S/LUNA LAT DL DR - 4EA
 CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA
 CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
 COMERCIAL BATALLA CORTA - 02A
 FECHA FABRICACIÓN 28/10/2022
 ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1
 ASIENTOS RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE - 1U8
 ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3
 ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
 ASIENTOS DELANTEROS S/BOLSA TR - 4U0
 TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - BS
 EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
 ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AQ) - 4BJ
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
 ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - 5KS
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO C/REGULACION ELECTRONICA - KH6
 AUDIO/MULTIMEDIA S/CODIGO REGION RADIO - ED0
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2

SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 4L2
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
 CRISTALES S/LUNA LAT DL IZ - 4DA
 CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - 8M0
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
 Nº SERIE 033114
 ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
 ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
 ASIENTOS S/CINTURON LAT TR - 3ZA
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
 ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - 4S0
 ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
 ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2FB
 AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144643.jpg



20260420_144548.jpg



20260420_144559.jpg



20260420_144509.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144523.jpg



20260420_144458.jpg



20260420_144634.jpg



20260420_144542.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144515.jpg



20260420_144519.jpg



20260420_144603.jpg



20260420_144544.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144517.jpg



20260420_144506.jpg



20260420_144601.jpg



20260420_144504.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144545.jpg



20260420_144608.jpg



20260420_144629.jpg




20260420_144607.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144611.jpg



20260420_144617.jpg



20260420_144433.jpg



20260420_144358.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144355.jpg



20260420_144411.jpg



20260420_144424.jpg



20260420_144408.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144428.jpg



20260420_144415.jpg



20260420_144418.jpg



20260420_144353.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144421.jpg



20260420_144348.jpg



20260420_144431.jpg



20260420_144351.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144401.jpg



20260420_144403.jpg




20260420_144323.jpg



20260420_144329.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618014	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN CADDY (SK) (20-)		
Fecha Alta	20/04/2026 15:33:42	CUM	VW06201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/04/2026 15:41:57	Matrícula	6144-MFK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZSK3PX033114		



20260420_144453.jpg

Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Web:

20 abr. 2026

Vehículo: Volkswagen Caddy 2.0 TDI BlueMotion
 Código motor: DTRC
 Año de fabricación: 20-24
 Kilometraje: 155838 (anotado por el controlador) 20 abr. 2026 14:34:32
 155838 (leído de la centralita) 20 abr. 2026 14:37:01
 Matrícula : 6144-MFK
 VIN: WV1ZZZSK3PX033114 (leído de la centralita)
 comprobado: 20 abr. 2026 14:37:40

Código de avería

OBD	OBD	0 Avería
Cadena de transmisión	Electrónica Motor I	0! Avería
Sistema de frenos	Electrónica de frenos	0! Avería
Sistema de frenos	Servofreno	0! Avería
Seguridad pasiva	Airbag	0! Avería
Seguridad pasiva	Sistema de llamada de emergencia/sistema de telemática	0! Avería
TERMO-MANAGEMENT	Aire Acondic./Calefac.	0! Avería
TERMO-MANAGEMENT	Calefacción independiente/adicional	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	Sistema de cámara frontal	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	Sensor de radar de la regulación adaptativa de la velocidad	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	Asistente de cambio de carril	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	Ayuda al aparcamiento	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	Sistema de cámara de marcha atrás/	no alcanzable

conductor	cámara de visión 360°	
Confort	Cuadro de instrumentos	0! Avería
Confort	Diag.Interface Bus	0! Avería
Confort	Electrón.central 1	0! Avería
Confort	Control de luz IZQ 2	no alcanzable
Confort	Control de luz DCH 2	no alcanzable
Confort	Electrónica puerta del conductor	0! Avería
Confort	Electrónica puerta del acompañante	0 Avería
Confort	Función remolque	no alcanzable
Confort	Electr.portón tras.	no alcanzable
Confort	Función especial	no alcanzable
Caja de cambios	Gestión electrónica del cambio	no alcanzable
Caja de cambios	Electrónica 4x4	0 Avería
Seguro antirrobo	Interface sistema de acceso y arranque	no alcanzable
Seguro antirrobo	Centralita de protección antirrobo DEL IZQ	no alcanzable
Seguro antirrobo	Centralita de protección antirrobo DEL DCH	no alcanzable
Seguro antirrobo	Centralita de protección antirrobo DET IZQ	no alcanzable
Seguro antirrobo	Centralita de protección antirrobo DET DCH (8121)	no alcanzable
Seguro antirrobo	Centralita de protección antirrobo habitáculo	no alcanzable
Dirección	Servodirección	0! Avería
Dirección	Bloqueo electrónico columna de dirección	no alcanzable
Sistema Infotainment	Electr.información	0 Avería
Control de presión de los neumáticos	Control de presión de neumáticos	no alcanzable