Voertuig rapport

Taxatiedatum: 28-10-2026

Opel Movano 2.3 CDTI L3H3
2017 - 96 kW / 131 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	W0LMRY60XHB127804
Eerste registratie	13-03-2017
APK geldig tot	17-10-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	255.868 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	28-10-2026
Definitieve kilometerstand	255.868 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.299
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	207
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	96 kW / 131 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	255.868 km	Ja

Opties & accessoires 8

Airco | Armsteun voor | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | Navigatie | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	150681
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2022

Schades (21)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel links



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Gebroken
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak







Soort schade
Roest
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit




Soort schade
Scheur
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap





Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor





Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter







Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken







Omschrijving
Laaddeuren gaan niet open

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Slijtage
Oplossing
Reparatie




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Auto slecht rijbaar! Koppelings pedaal blijf onderin zitten ivm afgebroken deel

---

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Radio is versleuteld

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-




Omschrijving
Auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Uitlezen niet mogelijk

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Roetfilter manco

Exterieur opmerking	12 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	5 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-03-2017		Importeur
13-03-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
14-03-2022		Lease
05-05-2022		Autobedrijf
28-06-2022		Overig zakelijk
28-05-2024		Autobedrijf
12-07-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
17-10-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | armsteun voor | bestuurdersairbag | Bluetooth | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | elektrische ramen voor | multimedia-voorbereiding | parkeersensor achter | radio-CD/MP3 speler | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts

Extra foto's

