

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1529	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00666481601
Vertrags-Nummer:	19326075	Erstzulassung:	12.05.2021
Internes KZ:	14754745	Kilometer-Stand:	179820
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **25.201,68**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

vorplatziertes Fahrzeug	0,00
Beifahrersitz höheneinstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **27.556,91**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **32.792,72**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.792,72

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19326075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1529
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.12.2025	9059972202	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
02.09.2025	9059958869	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Nein	Nein
11.11.2022	9059830551	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite Riss	Nein	Nein
27.12.2021	9059797329	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19326075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1529
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.01.2022	19313	Inspektion und Wartung
21.07.2022	37477	Inspektion und Wartung
19.06.2023	67292	Inspektion und Wartung
19.06.2023	67292	Wartungszusatzumfänge
20.11.2023	83973	Inspektion und Wartung
20.11.2023	83973	Wartungszusatzumfänge
22.05.2024	102694	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.05.2024	102694	Bremsflüssigkeitswechsel
22.05.2024	102694	Wartungszusatzumfänge
22.05.2024	102694	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.05.2024	102694	Inspektion und Wartung
09.09.2024	116099	Wartungszusatzumfänge
09.09.2024	116099	Inspektion und Wartung
02.12.2024	123353	Wartungszusatzumfänge
20.01.2025	128610	Inspektion und Wartung
20.01.2025	128610	Wartungszusatzumfänge
06.05.2025	139643	Wartungszusatzumfänge
06.05.2025	139643	Inspektion und Wartung
23.05.2025	139736	Wartungszusatzumfänge
04.09.2025	147357	Wartungszusatzumfänge
04.09.2025	147357	Inspektion und Wartung
14.01.2026	162515	Wartungszusatzumfänge
27.05.2026	176905	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.05.2026	176905	Wartungszusatzumfänge
27.05.2026	176905	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	17.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	40699 Erkrath, Heinrich-Hertz-Str. 16
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031205955 - 0019326075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1529	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA0066481601
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	12.05.2021
Typ	Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	179.756 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	unbekannt	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 13.01.2026 bei km 162.513.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	**vorplatziertes Fahrzeug**	✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar
✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R	✓	Platin-Grau Metallic
✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten
✓	Winter-Paket	✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH
✓	Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-	✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-
✓	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettreder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, verkratzt (Bild 35, Bild 36)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 24, Bild 25)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 29, Bild 30)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt (Bild 33, Bild 34)

Radkappe(n) vorne links, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt (Bild 31, Bild 32)

Radkappe(n) hinten links, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 40, Bild 41)

Interieur

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 16, Bild 17)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

Labs, Gunnar

Der Sachverständige, 24.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (4/6)			
VIN:			
Datum: 13.07.16	Km-Stand: 162518	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☒		 Automobilservice Karstliess & Bothe GmbH 42329 Wuppertal • Westring 218 Telefon: 0202-2733720 www.karstliess-bothe.de info@automobilservice-kb.de	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Radkappe(n), hinten links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), hinten links, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten



Bild 18. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 19. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen




Bild 22. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 25. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 27. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 40. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 41. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben