

Nissan

NISSAN QASHQAI (J11E)(12.2013->07.2021) N-CONNECTA 4X4 MOTOR 1,6 LTR. - 96 KW DCI TURBODIESEL KAT 5-TÜRIG

VIN: SJNFDNJ11U1755009



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	25/10/2016	105586 km
Farbe	Jahr	Polster
BLACK (M)	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
SUV	PKW	1598 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Allradantrieb (4WD)	96 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
	02/07/2026	02/07/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel



003

Kotflügel / Vorne Links

Steinschlag

Akzeptabel



004

Türzierleiste / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



005

Türzierleiste / Hinten Links

Abgewetzt

Akzeptabel



006

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



007

Stoßfänger / Hinten

Delle

Ersetzen



008

Türzierleiste / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen

				
009	Türzierleiste / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel	
				
010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel	
				
012	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen	

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☒ Serviceheft
- ☒ Sicherheitsweste
- ☒ Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Sommer	5.6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 55 / 18 / Sommer	4.7 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Steinschlag



Türzarge / Vorne Links / Abgewetzt



Türzarge / Vorne Links / Abgewetzt



Türzarge / Hinten Links / Abgewetzt



Türzarge / Hinten Links / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Türzerleiste / Hinten Rechts / Abgewetzt



Türzerleiste / Hinten Rechts / Abgewetzt




Türzerleiste / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türzerleiste / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle