

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002467649        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 29.05.2026 14:06  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10697778          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKLZMR064154 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen   |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                 |
| <b>Modell:</b>                      | Leon                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ASL           |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 06.05.2021           |
| <b>Laufleistung:</b>                | 173.075 km           |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen            |
| <b>Farbe:</b>                       | "Candy" Weiss        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Candy" Weiss        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb         |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel               |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm            |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)      |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                      |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                      |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                      |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                      |
| <b>Radstand:</b>                    |                      |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                    |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                    |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6               |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                    |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                    |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang     |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Mittelgrau - Lavarot |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                    |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 900 KM        |

## » Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket: Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor:  
T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/  
T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Alarm

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar,  
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen für Konsole

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Elektrische Luftzusatzheizung

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Exklusive Sportausstattung FR

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Navigationssystem

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top  
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite  
 Klappbare Haltegriffe, mehrteilig  
 Klimakomfortscheibe  
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  
 Kompensor Ausf. 1  
 Kopfstützen hinten (3 Stück)  
 Kopfstützen vorn  
 Kraftstoffsystem Diesel  
 Landesverkaufsprogramm Deutschland  
 Lautsprecher, vorn und hinten  
 LED- Hauptscheinwerfer mit Linse  
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic  
 LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert  
 Leichtmetallräder 7 1/2J x 17  
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen  
 Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im  
 Fahrbetrieb)  
 Linkslenker  
 Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem  
 Plus, inkl. Kartenmaterial  
 Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)  
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent  
 Mit Multifunktionskamera  
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)  
 Mittelarmlehne vorn  
 Modul Boden hinten Ausführung 4  
 Müdigkeitserkennung  
 Navigationsgerät-High  
 Navigationssystem +, 10"  
 Nebelscheinwerfer  
 Nebelschlussleuchte  
 Nicht Heissland  
 Nichtraucher Ausführung  
 Normalsitze vorn  
 Ohne 2. Batterie  
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
 Ohne alternativ-Antriebssystem  
 Ohne Anhängervorrichtung  
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen  
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Car2X  
 Ohne connect Paket 1  
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
 Ohne Feuerlöscher  
 Ohne Fußmatten  
 Ohne Head-Up Display  
 Ohne Individualeinbau  
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik  
 Ohne Ladedose  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze  
 Ohne Lichtassistent  
 Ohne Mode3 Ladekabel  
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff  
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-  
 Standanzeige  
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
 Ohne Sonderspezifikationen  
 Ohne Spurwechselassistent  
 Ohne Stabilisator hinten  
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
 Ohne Tilgergewicht Lenkrad  
 Ohne Trennwand  
 Ohne Überführungsausrüstung  
 Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck  
 Ohne Verkehrszeichenerkennung  
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)  
 Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum  
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)  
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
 Ohne Zusatz-/Standheizung  
 Ohne zusätzliche Bereifung  
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
 Verbund  
 Optionsinfotainment (MIB3)  
 Pannen-Set  
 Preisnachlass-Paket  
 Privater Notruf  
 Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)  
 Radstand  
 Rechtsverkehr  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 225/45 R17 91W  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver-  
 glasung, ab B-Säule  
 und hinten dunkel eingefärbt  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung  
 Schublade unter dem linken Vordersitz  
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet  
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff  
 und Online-Infotainment  
 SEAT Voll-LED: LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten,  
 autom. Leuchtweiten-  
 regulierung, Projektionsleuchte  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
 Sonderpreis  
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
 Sonnenblende und B-Säule  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Spurhalteassistent  
 Stabilisator vorn  
 Standardelektrik  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Steuerungsnummer  
 Stoßfänger Sport  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-  
 home Funktion automatisch  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
 Typprüfamt Deutschland  
 Typzeichen und Firmenemblem  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variables Ladebodenkonzept  
 Variant/Avant LEON Sportstourer  
 Variante Grundausrüstung  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Winterpaket I: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung  
 Zentralverriegelung "Keyless-Go"  
 Zierleisten Standard

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 3,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 3,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 3,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/55 R 16 91 H | 4,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2024

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil             | Schadensbeschreibung     | Reparaturempfehlung |
|----|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | Dach                | Delle(n)                 | Kaltdrücken         |
| 2  | Ölwechsel           | Wartung fällig           | Ausführen           |
| 3  | Sonnenblende rechts | Keine/schlechte Funktion | Ersetzen            |
| 4  | Unterböden Mitte    | Gebrochen                | Ersetzen            |
| 5  | Tirefit             | Abgelaufen               | Ersetzen            |
| 6  | Motorhaube          | Steinschlag              | Auslegen + Polieren |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKLZMR064154

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



#### 2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



#### 3 - Sonnenblende rechts - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

Verschluss für Schminkspiegel, Feder ausgehangen



#### 4 - Unterböden Mitte - Gebrochen - Ersetzen



#### 5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



6 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

