Ford

1.5 ECOBLUE 88KW VIGNALE AUTO

VIN: WF0FXXWPMFMD23790



Description

N° d'immatriculation 2BLN447	**Date de 1ère immatriculation** 04/01/2022	**Odomètre** 127395 km
Couleur MAGNETIC (METALLIC)	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** -	**Generation** -
Cylindrée 1499	**Puissance** 88 KW	

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Allumage automatique des feux
Système de navigation	Régulateur de vitesse	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Attelage	Hayon hydraulique

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	01/10/2026	02/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
002	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
003	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation
	 		
004	Extension d'aile / Arrière Gauche Peint : Oui	Rayure	Acceptable
			

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Crochet/Boule Attelage
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Manuel d'utilisation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	225/60/18 Été	6 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	225/60/18 Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225/60/18 Été	8 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225/60/18 Été	8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.