

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1571NGN / WBA81GE0907U22533 / 7U22533

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.171

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1571NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1571NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

1571NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
7. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.25 h.	18,00	0,00		193,17 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Paragolpes tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
19. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
21. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1749,21 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1571NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,55 h.	290,66 €

(IVA no incluido)

1571NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	27,19 €
Total Mano de Obra Pintura	6,42 h.	247,16 €
Total Recambios	-	315,20 €
Descuento recambios aplicado	-	152,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	869,00 €















Values since Individual

2.0 l/h



Total 12171 km •→| 4428.1 km

Journey data



Door open.


P +11.5°C











BMW

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00397

WBA81GE0907U22533

1990 kg

3290 kg

1- 1050 kg

2- 1005 kg

80788 MÜNCHEN

5 AOC 986





BMW LED



↶
MEDIA
TEL
NAV

9:50

Map showing "Calle Alamo" and "Carretera Buzanca".

My destinations

Search

Settings

- OFF ↙ +

⊞

⌂

☰

- OFF ↘ +



6.36

OFF ON

Proforma





6.43

Inch/mm

OFF

ON

ZERO

2725

NATURE 4



6.24

OFF ON ZERO

inch/mm

























OUTSIDE

DOT 035

225

Manheim
CORPORATION







NT 001948
2013

MADE IN CZECH REPUBLIC

LODE-C2

Manheim
COX AUTOMOTIVE





BMW LED

Manheim
Car & Truck







Manheim

BMW LED





 **Manheim**
CO. A. S. 1840



225/45R18 95Y

Manheim
COX AUTOMOTIVE







95Y

EXTRA
LOAD

Manheim
CGA AUTOMOTIVE









1571 NO

00PLAC.COM

