


## Audi Q4 E-tron 40 Launch edition Advanced 77 kWh, SoH 97.4%, okt-22, 73.165 km



### Memo/Aantekening



Chassisnummer	WAUZZZFZ1PP001616
Eerste toelating	25-10-2022
Eerste afgifte NL	25-10-2022
Europese typegoedkeuring	e1*2018/858*00006*05
Afgelezen tellerstand	73.165 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2025 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	Terugroepactie
Accucapaciteit	77 kWh
Actieradius	520 km
Accu gezondheid	97 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Kleur	Blauw
Land van registratie	Nederland

 Achterklep elektrisch bediend	 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Navigatie
 Achteruitrijcamera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrische ramen voor en achter	 Regensensor
 Apple Carpl./Android Auto	 LED verlichting	 Stuurbechrachting
 Audio installatie	 Lichtmetalen velgen	 Verwarmde voorstoelen
 Automatische airconditioning ECC	 Metallic lak	




#### Staat van het voertuig

APK vervaldatum	<b>25-10-2026</b>	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	<b>Aanwezig</b>
Onderhoudshistorie	<b>Niet aanwezig</b>	Aantal sleutels	<b>2</b>	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Ingevuld tot		Navigatie Medium	<b>Niet aanwezig</b>	Laadkabel tbv stopcontact	<b>Niet aanwezig</b>
CVO/COC	<b>Niet aanwezig</b>	Voertuig locatie	<b>Op locatie Eigenaar</b>	Wielsloten	<b>Niet aanwezig</b>








#### Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Uitrusting	Anders, zie opmerking	ontgrendel mechanische tbv laadklep kapot.

#### Banden

Velggrootte	20"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	<b>Bridgestone</b>	<b>Zomerband</b>	<b>5 mm</b>
Rechter voorwiel	<b>Bridgestone</b>	<b>Zomerband</b>	<b>5 mm</b>
Linker achterwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>6 mm</b>
Rechter achterwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>6 mm</b>
Reservewiel	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
Staat reservewiel			

#### Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering	
Niet acceptabele schade			
2		Voorbumper	krasje(s)
3		Rechter achterscherm	kras(sen) , laadklep
4		Achterraut	kras(sen) en/of pit(ten)
5		Rechter achterscherm	deukje(s)
6		Velg rechtsachter	geschaafd