

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002404988
Besichtigt am:	27.05.2026 11:58
Berichts-Nr:	10677716
FIN:	WAUZZZF27NN021302

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BZC
Erstzulassungsdatum:	13.01.2022
Laufleistung:	70.829 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.E	Dachreling, Entfall
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T4H	design
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablagepaket	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Abweichende Verbauung	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 220KW Aggr.0ED.D
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Erhö.h. der Serienkraftstoffstofferstbefüllung
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Assistenzpaket Tour	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi music interface	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi phone box	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense rear	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel rechts, asphärisch	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Betriebserlaubnis Nachtrag	Interieurelemente oben in Kunstleder
Bordliteratur in Deutsch	interne Steuerungsnummer
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Selbstabholer
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Geräuschkompensation
Kennzeichenträger vorn	Ohne Head-up-Display
Kindersicherheits-Paket	Ohne Heckspoiler
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne integriertes Mautsystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladeboden
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Lederteilumfang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock	Ohne Luftqualität-Paket
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ladedose AC Typ 2	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ländergruppe A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonnenschutzrollo
Leder Milano	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LED-Heckleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Wandhalterung
Manuell betätigte Türen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zus.Warnleuchten
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Normalsitze vorn	PKW-Ausführung
Ohne AdBlue-Tank	Progressivlenkung
Ohne Allradlenkung	quattro
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Räder der Serie
Ohne Car2X	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, Vielspeichen, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben Standard
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Frontspoiler	Reifen 225/55 R 18
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Generator	Reifendruck-Kontrollanzeige
	Reifenreparaturset

Rückfahrkamera
 Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzter)
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Standklimatisierung
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
3	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 8.800,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.528,68
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 18.328,68

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	730,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	162,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF27NN021302

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts

Lackstärke Seitenwand hinten
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

kühl nicht richtig.



5 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen



2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



3 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

