



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000949915-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12081917**
Amtl. Kennzeichen :	**HH-KI 4048**		

Fahrzeugdaten

Opel Grandland .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W0VZCYHZ5N6825249**	Laufleistung abgelesen:	**67189 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.09.2022 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**16.10.2026 Neuseddin**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**184//4AHG**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 96 kW (131 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**Diamant Schwarz/Karbon Schwarz**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Lederimitat/Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Ja**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**60980 / 20.04.2026**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/55/R18/102 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/55/R18/102 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/55/R18/102 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/55/R18/102 5 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/55/R18/102 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/55/R18/102 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/55/R18/102 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/55/R18/102 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent (HBA)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem hinten
- Pedale Aluminium
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Schwarz)
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

• Charging-Paket	• Ergonomiesitz vorn rechts
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	• Grip-Control
• LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen, grau)	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Technologie-Paket Park & Go Premium
• Voll-LED (IntelliLux)	• Winter-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Kratzer
2.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer Ab 60mm
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
7.	Heckklappe	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Dach	Kratzer
10.	Dachrahmen - Links	Kratzer
11.	Windschutzscheibe	Steinschlag

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts



Kombiinstrument


Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen


Kofferraum



Kilometerstand



Felgen


Motorraum


Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage


Tankdeckel


Bereifung


1. Motorhaube
Kratzer


2. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



3. Tür Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



9. Dach
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



9. Dach
Kratzer



9. Dach
Kratzer



10. Dachrahmen - Links
Kratzer



11. Windschutzscheibe
Steinschlag