

Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SM06712



Descripción

Matrícula 2093NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 43224 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 05/06/2026	Fecha de peritación aprobada 08/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
002	Llanta / Delantero izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair

			
003	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
004	Moldura de puerta / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar
			
005	Moldura de puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
006	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
007	Llanta / Trasero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair
			
008	Moldura de aleta / Trasero Izquierdo	Rayado	Pintar
			

009	Paragolpes / Trasero Izquierdo Pintado : Si	Rayado	Pintar
			
010	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
011	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair
			
012	Puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
013	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair
			
014	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : W / Marca de neumáticos : GOODYEAR / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Desgarro	Sustitución
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	225 / 40 / 19 /	4.3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	225 / 40 / 19 /	4.2 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	225 / 40 / 19 /	6.4 mm
Trasero Derecho	Desconocido	225 / 40 / 19 /	6.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura




Moldura de puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Moldura de puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero Izquierdo / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro