


Mercedes-Benz Vito 116 CDI Lang
2015 - 120 kW / 163 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	WDF44760313053273
Eerste registratie	29-05-2015
APK geldig tot	19-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	205.810 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	205.810 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	149
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2015	120 kW / 163 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	205.810 km	Ja

Opties & accessoires 4

- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Lichtmetalen velgen
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2020

Schades (11)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-05-2015	Eerste toelating	
26-10-2016		Autobedrijf
06-10-2017	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Overig zakelijk
30-03-2022		Particulier
02-09-2022		Autobedrijf
15-09-2022		Autobedrijf
17-11-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
19-06-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterklep
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- passagiersairbag
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

