

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E70NE023400
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	28/11/2022
Chilometraggio:	37114 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	6
Dietro/posteriore	4
Interni	1
Ruote	8
Sinistra	5
Tetto e altri	2

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Cerchio in lega post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano anteriore

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Davanti



Cofano Post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Montante tetto dx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Destra



Montante tetto sx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Sinistra



Parafango ant. Dx

Scheggiatura da pietrisco
PRM
Destra



Parafango ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra




Parafango post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Parafango post. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Pneumatico ant. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Pneumatico post. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Spia accesa
Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Tetto
Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri

