Voertuig rapport

Taxatiedatum: 09-11-2026

Opel Astra Sports Tourer 1.6 Turbo Plug In Hybrid Ultimate
2023 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VXKF4DGXTP1070694
Eerste registratie	17-10-2023
APK geldig tot	17-10-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	106.189 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	09-11-2026
Definitieve kilometerstand	106.189 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	30
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	106.189 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 5

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	46343
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens


Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2028

Schades (10)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
+krassen






Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen




Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen





Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen




Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-







Omschrijving
Plus reflector vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Interieur reinigen

Exterieur opmerking	7 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
17-10-2023	Eerste toelating	
22-10-2024	Registratie datum goedkeuring	
05-11-2024		Autobedrijf
29-11-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Lease
05-11-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
17-10-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank met armsteun en skiluik | achteruitrij assistent | alarm klasse 1(startblokkering) | andere dakkleur | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | automatische snelheidsbegrenzing ISA | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control adaptief met Stop&Go | DAB | dimlichten automatisch | dodehoekdetectie | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing | elektrisch glazen panorama-dak | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | extra getint glas achter | head-up display | hemelbekleding donker | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | koplampen adaptief | LED dagrijverlichting | LED koplampen | LED mistlampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 18" | microvezel bekleding | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | rondomzicht camera | sfeerverlichting

sportstoelen | spraakbediening | stuur leder | stuur verwarmd | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | verwarmde voorruit | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen verwarmd | zijairbag(s) achter | zijairbag(s) voor

Extra foto's













