



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 2.0l TDI DSG 4x4 SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1604	zul. Gewicht (kg):	2177

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 93627081  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 1355  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

### SKODA Karoq 2.0I TDI DSG 4x4 SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
13.10.2025	9059964210	Fremdverschulden	Stoßstange vorne mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kennzeichen vorne Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Ja
30.06.2023	9059856831	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Delle > 3 cm (ohne Lackschaden)	Ja	Nein
13.06.2023	9059852415	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Stoßstange vorne Spoiler Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 93627081  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 1355  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Karoq 2.0I TDI DSG 4x4 SPORTLINE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
18.03.2024	23464	Wartungszusatzumfänge
18.03.2024	23464	Inspektion und Wartung
15.07.2024	30026	Wartungszusatzumfänge
15.07.2024	30026	Inspektion und Wartung
30.06.2025	54886	Bremsflüssigkeitswechsel
30.06.2025	54886	Öl-Hinterachse
30.06.2025	54886	Wartungszusatzumfänge
30.06.2025	54886	Ölwechsel-Hinterachse
30.06.2025	54886	Inspektion und Wartung
23.03.2026	79385	Inspektion und Wartung
23.03.2026	79385	Wartungszusatzumfänge

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>ES-AP 1355</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000921906-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31186485</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Karoq (NU)(2017->) Sportline 4x4

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMBLJ7NU0P5048528</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>81657 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>09.05.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.05.2026 60313 Frankfurt am Main</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>Schwarz-Magic Perleffekt</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>11.2825 / 11.2825</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>79385 / 22.03.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>225/50/R16/95W 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>225/50/R16/95W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>225/50/R16/95W 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Bridgestone</b>	<b>225/50/R16/95W 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Batterie 59 Ah
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe heizbar
- Generator 110 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Sportline
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED



- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Paket Plus
- Kältemittel R 1234 YF
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x18 (Procyon schwarz, Aero schwarz matt)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Leistungspaket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 225/50 R18 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem KESSY
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sportline
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steuer-AV Ausstattung Sportline
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wartung: Longlife-Service
- Drahtloser SmartLink
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Progressivlenkung
- Radstand 2630 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Sportlinie
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- WINTER-PAKET PLUS
- Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

- Infotainment-Paket Columbus
- Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sportsitze

- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)
- Ausstattungs-Paket: Parken  
Einparkhilfe vorn und hinten, Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	- -
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.



<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung