

Skoda

KAROQ 1.5 TSI 110 KW (150 CV) DSG 7 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR7NU0T5050354

Coste de la reparacion

0,00 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 9006NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 10989 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 10/07/2026	Fecha de peritación aprobada 13/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	4.2 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	4.2 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	4.5 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento