DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVLEHT8 SU336824	Erstzulassung	21.10.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-TA5071	Laufleistung	27 336 km
Modell	VIVARO C CARGO LANG 2.0 DIESEL 106KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✗
Wagenheber	✗
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Uniroyal 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Uniroyal 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Uniroyal 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Uniroyal 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm



- -/-/- Ersatzrad 100.0 %

Außenschäden

4

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Dichtung Türeinstieg
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Tür unterhalb
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8




Bauteil	Seitenwand unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

3



Bauteil	Werkzeugaufnahme
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Bordwerkzeug
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Wagenheber
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-