DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002654158 |
| **Besichtigt am:** | 17.09.2026 14:24 |
| **Berichts-Nr:** | 11462550 |
| **FIN:** | VXKUPHNKXR4191130 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Opel |
| **Modell:** | Corsa |
| **HSN / TSN:** | 1889 / AAP |
| **Erstzulassungsdatum:** | 30.09.2024 |
| **Laufleistung:** | 16.406 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
| **Farbe Dach:** | |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 1.200 ccm |
| **Leistung:** | 74 kW (101 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | 2.538 mm |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 3 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 8-Gang |
| **Polsterart:** | Teilleder |
| **Interieurfarbe:** | STOFF BANDA+MODENE DYNA D4 |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Nein |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Vorhanden |
| **Wartungsnachweis:** | Vollständig |
| **Datum der letzten Wartung:** | 27.11.2025 |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | 14.822 km |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

6 Lautsprecher
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Allwetter-/ Ganzjahresreifen
Ambiente-Beleuchtung LED
Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsassistent
B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Kontrast-Lackierung
Dach Wagenfarbe
Dachhimmel schwarz
Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (7 Zoll)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Feststellbremse elektrisch
Feststellbremse elektrisch
Gepäckraumbeleuchtung (LED)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Infotainment-Paket
Innenausstattung: Dekorleisten Rot
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik
Komfort-Paket
Kopf-Airbag-System
Kraftstofftank 44 Ltr.
Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Leseleuchten vorn (2)
Leuchtweitenregelung
LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen, schwarz)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Modellpflege
Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
Nebelschlussleuchte
Opel Connect
Opel Connect
Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkpilotsystem hinten
Parkpilotsystem hinten
Parkpilotsystem vorn und hinten
Parkpilotsystem vorn und hinten
Pedale Aluminium
Reifen-Reparaturkit
Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED
Schließ-/Startsystem Keyless Open
Seitenairbag vorn
Sicht-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung

Sitzheizung vorn

Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

Sportsitze vorn

Stoßfänger Sport-Design

Stoßfänger Wagenfarbe

Tagfahrlicht LED

Technologie-Paket Park & Go Plus

Türgriffe außen Wagenfarbe

Türgriffe innen verchromt

USB-Schnittstelle hinten (2-fach)

Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite

Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2030

**Kompressor vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Tür vorne rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 160,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | VXKUPHNKXR4191130<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gepflegter Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Ja |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



FIN: VXKUPHNKXR4191130

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462550
vom: 17.09.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



