

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MK 0241E	Fahrgestell-Nummer:	VF1AG000568890231
Vertrags-Nummer:	45547081	Erstzulassung:	14.03.2022
Internes KZ:	15047950	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	79 / 108	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	135	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1577	zul. Gewicht (kg):	1988

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45547081
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0241E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.06.2026	9060003475	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45547081
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 0241E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VF1AG000568890231

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	45.641 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	9 Monat(e)
Typ/Modell	ZOE	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	VF1AG000568890231	Leistung / Hubraum	51 kW
Erstzulassung	14.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 41.592 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91T	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	195/55 R16 91T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45923016
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ZOE	Laufleistung (abgelesen)	45.641 km
Fahrgestellnummer	VF1AG000568890231	Erstzulassung	14.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45923016
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45923016
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Motorhaube



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VF1AG000568890231

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	45,641 km
Manufacturer	Renault	Next maintenance in	9 Monat(e)
Type / Model	ZOE	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	VF1AG000568890231	Power / Engine displacement	51 kW
First registration	14 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 41,592 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
3	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
4	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
8	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 91T	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	195/55 R16 91T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	195/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45923016
Delivery date: 12 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Renault	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	ZOE	Mileage (Read)	45,641 km
Vehicle Identification number	VF1AG000568890231	First registration	14 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45923016
 Delivery date: 12 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction




Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction




Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction




Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth rep... work



Damage #4: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth rep... work




Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45923016
Delivery date: 12 Jun 2026



Damage #8: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Bonnet