

# Opel

MOKKA E GS BEV 136CV AUT

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VXKUKZKXZPW041667



## Descripción

<b>Matrícula</b> 5669MGN	<b>Fecha de matriculación</b> 28/04/2023	<b>Kilometraje</b> 19501 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Transmisión</b> Automático	<b>Numero de velocidades</b> 5
<b>Potencia Máxima</b> 100 KW		

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
16/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
17/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Cable de carga / -	Faltante	Sustitución



003 Cable de antena / -

Faltante

Sustitución



004 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



005 Rejilla de paragolpes / Delantero

Abolladura

Reparar



006 Llanta / Delantero Izquierdo  
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



007 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura

Smart repair



008 Llanta / Trasero Izquierdo  
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



009 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



010 Insignia de portón trasero / maletero / -

Pegatina

Sustitución



011 Insignia de portón trasero / maletero / Trasero Derecho

Pegatina

Sustitución



012 Insignia de portón trasero / maletero / -

Pegatina

Sustitución



013 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



014 Paragolpes inferior / Trasero

Ralladura

Pintar



015	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
016	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
017	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar

### Elementos faltantes

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor         | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 /	5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 /	6 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Cable de carga / - / Faltante



Cable de carga / - / Faltante



Cable de antena / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Rejilla de paragolpes / Delantero / Abolladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Insignia de portón trasero / maletero / - / Pegatina



Insignia de portón trasero / maletero / Trasero Derecho / Pegatina



Insignia de portón trasero / maletero / - / Pegatina



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes inferior / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura

