

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: WFOJXXGAHJME77942)



FORD FIESTA 1.0 ECOB.HY. ST-LINE ECC/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.0 mhev ecoboost st-line 92kW

Km-stand	159472 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1111 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	01-02-2022	Aantal cilinders	3	Wielbasis	249 cm
Datum eerste afgifte NL	01-02-2022	Vermogen	92 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	114 g/km	APK t/m	01-02-2028

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, chroom delen exterieur, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless start, koplampen adaptief, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 17", multimedia-voorbereiding, parkeersensor achter, passagiersairbag, radio, rijstrooksensor met correctie, sportonderstel, sportstuur, spraakbediening, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur kunstleder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓

Hoofdsleutel
- ✓

Reservesleutel
- ✗

Instructieboekje
- ✓

Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓

Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Continental	205/45 R17
RV	3 mm	Zomer	Continental	205/45 R17
LA	4 mm	Zomer	Continental	205/45 R17
RA	4 mm	Zomer	Continental	205/45 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee



Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Technische staat	Goed
------------------	------

Extra details

Beschadigingen			
Deel: Voorzijde Omschrijving: Steenslag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Dak Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Kraszen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Bumper voor Omschrijving: Kraszen Gegeven oplossing: Spuiten	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	


Foto's (6)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5



6. schade6