# Hyundai

1.0 T-GDI 100 HYBRID 48V TECHNO

VIN: NLHBN81GANZ130718



## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>2BSU506 | **Date de 1ère immatriculation**<br>10/03/2022 | **Odomètre**<br>80340 km |
| **Couleur**<br>MANGROVE GREEN | **Année modèle**<br>- | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>5 | **Nombre de sièges**<br>- | **Generation**<br>- |
| **Cylindrée**<br>998 | **Puissance**<br>74 KW | |

## Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

## Détails de l'inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Lieu de l'inspection**<br>PARC HÖDLMAYR TONGEREN | **Date de l'inspection**<br>23/09/2026 | **Date de validation de l'inspection**<br>24/09/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |


## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|
| 001 | Voyant moteur | Défectueux | Contrôle |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Données personnelles / - | Non Conforme | Nettoyage |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Porte / Avant Gauche | Enfoncement | Smart repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Entrée de porte / Arrière Gauche | Enfoncement | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Porte / Arrière Gauche | Enfoncement | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Pare-chocs / Arrière<br>Peint : Non | Rayure | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Porte / Arrière Droit | Enfoncement | Smart repair |




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Éléments amovibles

- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Double de clé
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Certificat de Conformité
- Gilet de sécurité
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat Immatriculation

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | MICHELIN | 195/55/16<br>Été | 3 mm |
| **Avant Droit** | MICHELIN | 195/55/16<br>Été | 3 mm |
| **Arrière Gauche** | MICHELIN | 195/55/16<br>Été | 3 mm |
| **Arrière Droit** | MICHELIN | 195/55/16<br>Été | 3 mm |

## Commentaires

+ 4 extra banden in koffer ( winter)

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit



Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre



Autre





Autre



Autre



Voyant moteur / Défectueux




Données personnelles / - / Non Conforme




Données personnelles / - / Non Conforme



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.