



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHDX2 P7D74279	Erstzulassung	10.11.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	56 910 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten




Lose Teile



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	747,66€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	695,01€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Felge glanzgedreht 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	671,21€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		

Sonstiges

4		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.466,22€