

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4681*

zu 6: min. 1830*

zu 7: min. 1401*

Zu 35: A1/A2 225/45 R18 95W

XL 7.5Jx18 ET49, A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2

205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/45 R18 91W,

7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2

225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H

M+S, 7.5Jx18 ET49*

W/km
km
km

216 W/km
69 km
74 km

amtliche Vermerke

HSN TSN VVS PZ Vermerke des KBA
2222 ASY 00007 1

0022631730


Vermerke des Herstellers

226

Zulassungsbesch. gedruckt

5762541

GC591340



Mercedes-1

046CC0108373
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels**

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: **F2CLA**

Variante:

328Q12

Version: **HZA050A**

0.2.1. Handelsbezeichnung:

CLA 250 e

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2019_0401-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-177_282_5-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-CD

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0041-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenenergiefamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

EV-03_ST_SE_AF0044-WDB-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K1168861N23749

0.11. Herstellungsdatum: **18.04.2021**

mit dem in der am **18.03.2021** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1912*10**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

19.04.2021
(Datum)

ppa. Bartels

i.v. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:		4	Achse 1 (A0)				
3. Antriebsachsen	Anzahl:	1	Lage:	entfällt					
gegenseitige Verbindung:									
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert								
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4895 mm	6. Breite:	1857 mm	7. Höhe:	1444 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1750 kg	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1811 kg							
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:									
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1	1140 kg	2	1190 kg	3	- kg	2270 kg		
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:									
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1600 kg						
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg								
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg								
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282914								
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr./B/E ext.auf. (0025)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)								
27. Höchste Leistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	118,00kW bei 5500 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	75,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	55,00 kW								
28. Getriebetyp:	automatisch								
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1	4,051	2	2,842	3	2,737			
4	1,920	5	0,951	6	0,744	7	0,854	8	0,874
28.1.1. Achsübersetzung:	9								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1	3,933	2	3,933	3	2,692			
4	2,692	5	3,933	6	3,933	7	2,692	8	2,692
Höchstgeschwindigkeit	235 km/h								
Achsen und Radaufhängung	29. Höchstgeschwindigkeit:								
30. Spurweite:	1	1613 mm	2	1613 mm	3	- mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:									
Achse 1:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse A C1						
Achse 2:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse A C1						
Achse 3:									
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	WEISS ,0					
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-								
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch: 68,00 dB(A)							
bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹	Standgeräusch: 82,20 dB(A)							
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1884 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2,210 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 114.5 N 47.1.3.1. f1 0.855 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.02844 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)													
CO:	133,0	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
NO _x :	10,7	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
Partikelmasse:	0,13	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
Partikelzahl:	2,75 * 10 ¹⁰	-	-	-	-	-	-	-	km ⁻¹				
THC:	15,5	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
NMHC:	13,4	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
THC+NO _x :	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/km				
NH ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	ppm				
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):													
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:													
Vollständige RDE-Fahrt:													
Innerstädtische RDE-Fahrt:													
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:													
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen													
CO ₂ -Emissionen NEFZ													
Benzin / Diesel													
Innerorts:	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-	g/km	sonstige				
Außerorts:	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-				
Kombiniert:	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-				
Gewicht, kombiniert:	33	g/km	-	g/km	-	g/km	-	g/km	-				
Abweichungsfaktor	Differenzierungsfaktor												
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge													
Stromverbrauch													
gewichtet, kombiniert:	148	Wh/km	Elektrische Reichweite	76	km								
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:													
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):													
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ													
3.2.2. Einsparungen durch WLTP													
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151													
WLTP Werte:													
CO ₂ -Emissionen:													
Kraftstoffverbrauch:													
Low: (Phase 1)	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				
Medium: (Phase 2)	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				
High: (Phase 3)	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				
Extra High: (Phase 4)	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				
Kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				
Gewichtet, Kombiniert:	27	g/km	1,2	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-				




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung



Servicehistorie		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Wackenhut Ulm GmbH & Co. KG Obere Bleiche 2 Ulm	Datum Laufleistung Service	19.11.2025 94240 km Service A
Mercedes-Benz	Wackenhut Ulm GmbH & Co. KG Obere Bleiche 2 Ulm	Datum Laufleistung Service	17.03.2025 69223 km Service B
Mercedes-Benz	Wackenhut Ulm GmbH & Co. KG Obere Bleiche 2 Ulm	Datum Laufleistung Service	21.05.2024 44641 km Service A
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Ulm/Schwäbisch Gmünd Von-Liebig-Straße 10 Neu-Ulm	Datum Laufleistung Service	02.05.2023 26689 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung Ulm/Schwäbisch Gmünd Von-Liebig-Straße 10 Neu-Ulm	Datum Laufleistung Service	29.04.2022 14982 km Service A

Bild 16 : Wartungsnachweis



Bild 17 : Schaden Stoßfänger vorne rechts




Bild 18 : Schaden Stoßfänger vorne rechts




Bild 19 : Schaden Stoßfänger vorne rechts



Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, verschrammt



Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, verschrammt



Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, verschrammt



Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, verschrammt




Bild 24 : Tür hinten rechts, Einstieg, eingedellt, verschrammt




Bild 25 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrämmt




Bild 26 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrämmt




Bild 27 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 28 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 29 : Tür vorne links, Einstieg, mehrfach eingedellt, verschrammt



Bild 30 : Tür vorne links, Einstieg, mehrfach eingedellt, verschrammt



Bild 31 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt



Bild 32 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt



Bild 33 : LM-Felge hinten rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt




Bild 34 : LM-Felge hinten rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt



Bild 35 : LM-Felge vorne links (Winter), glanzgedreht, verschrammt




Bild 36 : LM-Felge hinten links (Winter), glanzgedreht, verschrammt



Bild 37 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt



Bild 38 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	342516
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	CLA-Class
Variante	Edition 2020 CLA 250 E PHEV
Listenpreis	46.260,00
VIN	W1K1186861N223749
Erstzulassungsdatum	1.5.2021
Kennzeichen	M FR9600E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 342516

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023112375	24.08.2023	Stoßfänger hinten	2.448,30
2026109391	14.06.2026		
2026109157	11.06.2026		
2026109885	21.06.2026		
2026109890	21.06.2026		
2026109895	21.06.2026		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.05.2021	Letzte Zulassung	10.05.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	CLA 250 e Shooting Brake	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1186861N223749	HSN / TSN	2222 / ASY
Schlüssel-Nr.	10389300	Km-Stand abgelesen	109824
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	118
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	POLARWEISS - UNILACK / Uni
Polster / Farbe	Ledernachbildung/Mikrofas		
	er / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	3 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 95 V	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
205 / 55 R 17 95 V	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
205 / 55 R 17 95 V	Michelin / Alpin 7	W /O	8 mm
205 / 55 R 17 95 V	Michelin / Alpin 7	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcuppolder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kontrastziernähte in Hellgrau, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Night, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Schalthebel in perforiertem Nappa-Leder und zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell bedruckt

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
890	EASY-PACK-Heckklappe
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
DB3	Paket: Business
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
218	Rückfahrkamera
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
20U	Vorrüstung für Car Sharing

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 19.11.2025 bei Kilometerstand 94.240
 bis Wartung verbleiben: 9.424 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schaden Stoßfänger vorne rechts, (Bild 17, 18, 19)
2. Tür hinten rechts, eingedellt, verschrammt, instandsetzen (Bild 20, 21, 22, 23)
3. Tür hinten rechts, Einstieg, eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 24)
4. Tür vorne links, Einstieg, mehrfach eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 29, 30)
5. LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt, erneuern

- (Bild 31, 32)
6. LM-Felge hinten rechts (Sommer),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 33, 34)
 7. LM-Felge vorne links (Winter),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 35)
 8. LM-Felge hinten links (Winter),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 36)
 9. LM-Felge hinten rechts (Winter),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 37, 38)
 10. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, zerkratzt,
Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Kotflügel vorne rechts, Lackierung,
Steinschlag,
Tür vorne rechts, Türkante, zerkratzt,
Seitenteil hinten links, eingedellt,
Tür hinten links, Türkante, zerkratzt,
Tür hinten links, Einstieg, eingedellt,
Tür vorne links, Türkante, zerkratzt,
Tür vorne links, eingedellt,
Dachrahmen rechts, eingedellt,