

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Georg BEDNAREK, Vertreter von Opel Automobile GmbH,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : P7 MONOCAB C
Variante : EA023DB12
Version : BF1VABPAZA5
0.2.1. Handelsbezeichnung : CROSSLAND
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HNS__AT6_1436-W0V-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HNS__0402-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-W0V-EQ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL__BVH1AT6_1030-VF3-0
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_BV1D__1401-VF3-0
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Opel Automobile GmbH
65423 Rüsselsheim am Main Deutschland
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : an der Türsäule in der Fahrzeugmitte links - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : auf dem Bodenblech vorne rechts
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : W0V7D9EB5R4153406
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 25/05/2024

mit dem in der am 08/03/2024 erteilten Genehmigung e4*2007/46*1194*22 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 25/05/2024

Bednarek

Mister Georg BEDNAREK
Director Regulations & Certification

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 10/06/2024



OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HB482029
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2604 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2604 mm
5. Länge : 4229 mm
6. Breite : 1765 mm
7. Höhe : 1605 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1312 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 824 kg
2.: 488 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1363 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1835 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 965 kg
2.: 875 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2675 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 840 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 600 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 65 kg

- Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : EB2ADTS (HN05)
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 96 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : Benzin : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 3.68
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14.867	8.722	5.741	4.269	3.128	2.466	-	-	-

- Höchstgeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit : 198 km/h
Achs- und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1513 mm
2.: 1491 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklassen zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 195/60 R16 93H - 6.5J16ET20 - C
2.: 195/60 R16 93H - 6.5J16ET20 - C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 77.4 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 67 dB(A)

: Euro 6 AP

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1443 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 98 N

47.1.3.1.

f1 : 0.16 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.03593 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	450.9	25.4	23.3	33.1	-	-	0.37	1.77 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO ₂ -Emissionen	g/km	179	141	122	147	142
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	8	6.2	5.4	6.5	6.3

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.13

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	195/60 R16 89H	195/60 R16 93H	205/60 R16 92H	215/50 R17 95H	-	-	-	-
	6.50J16 (e=20)	6.50J16 (e=20)	6.50J16 (e=20)	6.50J17 (e=20)	-	-	-	-
A.2	195/60 R16 89H	195/60 R16 93H	205/60 R16 92H	215/50 R17 95H	-	-	-	-
	6.50J16 (e=20)	6.50J16 (e=20)	6.50J16 (e=20)	6.50J17 (e=20)	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

1	21.06.2024	2	1844	3	AKF00180 6	1	2	1	96/5500	1	198
2	M1	4	AF	5		6	4229	7	1765	8	
3	W0V7D9EB5R4153406	9		10		11	1605	12	1312--	13	
14	OPEL	15		16		17	65	18	-	19	
20	P7 MONOCAB C	21		22		23	142	24	1835	25	1835
26	EA023DB12	27		28		29	965	30	875	31	-
32	BF1VABPAZAS	33		34		35	965	36	875	37	-
38		39		40		41	77	42	3750	43	67
44	CROSSLAND	45		46		47	840	48	600	49	5
50	OPEL AUTOMOBILE	51		52		53	195/60 R16 93H	54		55	-
56	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	57		58		59	195/60 R16 93H	60		61	
62	Mehrzweckfahrzeug	63		64		65		66		67	
68	715/2007*2018/1832AP	69		70		71	Grau	72		73	7
74	EURO6:WLTP:AP:P/CI; M. N11	75		76		77	e4*2007/46*1194*22	78		79	
80	Benzin	81		82		83	08.03.2024	84	K	85	HB482029
86	0001	87	36AP	88	1199	89		90		91	

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 27.7.26 km 22147

Motoröl
Qualität: _____
Viskosität: 5 W- 30

Frostschutzmittel, Kühlmittel -30 °C

Ja ☐ Nein ☒

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Pollenfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel
- ☒ Ionenfilderelement
- ☒ Kühlmittel Brennstoffzelle

Armhoelter GmbH
Alfred-Nobel-Str. 6 • 14641 Nauen
Telefon (03321) 44 11-0
Telefax (03321) 44 11-20
www.armhoelter.de
Güterverkehrsunternehmen: DE099724

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 154 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Dach schwarz lackiert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Letzte Zulassung	21.06.2024
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Automatik Elegance Paket
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7D9EB5R4153406
HSN / TSN	1844 / AKF	Schlüssel-Nr.	10017483
Km-Stand abgelesen	23033	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A / O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A / O	6 mm
2 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A / O	6 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	FreiBridgestonetext / A005 Weather Control EVO	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach in Wagenfarbe und Außenspiegel in Schwarz, Dach-Designlinie, oberhalb in Chrom, Dachspoiler, schwarz, Dekorleisten, Tioga Grey, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, inkl. Leseleuchten, hinten, Instrumenteneinsätze, Schwarz mit Chromringen, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Make-Up-Spiegel, Sonnenblende Fahrer- und Beifahrer, Mittelarmlehne verschiebbar, vorn, Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 8"-Touchsc.-Farbdisplay, Sprachst. für Audio, Telef., Navi, Opel Vizor mit Rahmen in Chrom, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff Sparkle/Premium-Lederoptik, Schwarz, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen), Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn und hinten, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
JD20	Lackierung: Dach in Karbon Schwarz
PS03	LED-Scheinwerfer
NA01	Paket: Komfort-Paket
ZHE2	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 21.01.2026 bei Kilometerstand 22.141
bis Wartung verbleiben:	19.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dachrahmen rechts Lackierung,
zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
(Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 20, 21)