

Kia e-NIRO ExecutiveLine 64 kWh, okt-20, 207.907 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	KNACC81GFL5047127
Eerste toelating	27-10-2020
Eerste afgifte NL	27-10-2020
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1139*09
Afgelezen tellerstand	207.907 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1712 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	Terugroepactie
Accucapaciteit	64 kWh
Actierradius	455 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Zwart
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Achteruitrijcamera	 Elektrisch verstelbare stoel links	 Regensensor
 Audio installatie	 LED verlichting	 Stoelkoeling
 Automatische airconditioning ECC	 Lederen bekleding	 Stuurbekrachtiging
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak	 Verwarmde achterbank
 Cruisecontrol	 Navigatie	 Verwarmde voorstoelen
 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Achteruitrij assistent | • El.verst.best.stoel+geh. | • Mistlampen voor |
| • Achteruitrijcamera | • ESP | • Multifunctioneel stuur |
| • AEB | • Extra getint glas | • Multimedia-voorbereiding |
| • Apple Carpl./Android Auto | • Forward Collision Warning | • Oplaadmogelijkheid |
| • Audio installatie premium | • Grootlichtassistent | • Parkeersensor voor |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hill hold functie | • Passagiersairbag |
| • Bestuurdersairbag | • Hoofd airbag(s) a. | • Rijstrooksensor met corr. |
| • Bluetooth telefoonvoorb. | • Hoofd airbag(s) v. | • Schakelen op stuur |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless entry | • Stoel best. hoogte verst. |
| • Buitensp. elektr. verst. | • Keyless start | • Stoel pass. hoogte verst. |
| • Cc adapt + Stop&Go+stuurh | • Knie airbag(s) | • Stoel ventilatie voor |
| • Chroom delen ext. | • LED achterlichten | • Stuurwiel verwarmd |
| • DAB radio | • LED dagrijverlichting | • Vermoeidheids herkenning |
| • Dakrails | • LED koplampen | • Verstelbaar stuur |
| • Dimlichten aut. | • Lederen stuurwiel | • Verwarmde achterbank |
| • Dodehoek detectie | • Lendesteunen (verstelb.) | • Warmtepomp |
| • Draadloze telefoonlader | • Lichtmetalen velgen 17" | • Zij airbag(s) v. |



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	27-10-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	199.093 km	Navigatie Medium	Aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig




Technische staat

Banden

Velggrootte	17"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Hankook	Winterband	4 mm
Rechter voorwiel	Hankook	Winterband	4 mm
Linker achterwiel	Dunlop	Winterband	5 mm
Rechter achterwiel	Dunlop	Winterband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Acceptabele schade			
1		Voorzijde	steenslag
		Buitenzijde	wasstraatkrassen
		Velg rechtsachter	geschaafd
		Velg linksachter	geschaafd
		Linker voorportier	krasje(s)
		Anders nl	Anders nl, Instap RV krasjes
		Anders nl	Anders nl, Instap RA krasjes
Niet acceptabele schade			
2		Velg linksvoor	geschaafd
3		Anders nl	Anders nl, Spoiler V beschadigd
4	 	Voorbumper	krasje(s)
5		Rechter voorscherm	krasje(s)
6		Rechter voorportier	eerder herstel

7		Rechter achterportier	deuk(en) , Inclusief krassen
8		Anders nl	Anders nl, Sierlijst scherm RA beschadigd
9		Dak	hagelschade <10 deukjes per deel
10		Achterbumper	deuk(en) bumper, Inclusief krassen
11		Anders nl	Anders nl, Spoiler A beschadigd
		Anders nl	Anders nl, Kentekenplaat + Houder V beschadigd
13		Kofferdeksel	krasje(s)
14		Anders nl	Anders nl, Achterklepbekleding beschadigd
15		Interieur	vuil (interieur), Inclusief stank
16		Linker achterscherf	krasje(s)
17		Linker achterportier	krasje(s)

