

Opel

OPEL MOKKA (2020->) GS MOTOR 1,2 LTR. - 96 KW 5-TÜRIG

VIN: VXXUSHNS8SW060271






Beschreibung

	Zulassungsdatum 19/08/2025	Laufleistung 6332 km
Farbe TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 139	Hubraum 1199
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 96 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen

003	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
004	Entklebung / - ¹	Beklebt	Akzeptabel
			
005	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
007	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Smart Repair
			
008	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			
009	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
010	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
011	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
012	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt




Entklebung / - / Beklebt



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer