

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet : Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoinnovation(en) : e9 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig : 147 g/km
Mittel : 113 g/km
Hochstwert : 106 g/km
Hoch : 133 g/km
Kombiniert : 122 g/km
Gewichtet, kombiniert : CO2-Emissionen
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Hochstwert :
Kombiniert :
Gewichtet, kombiniert :
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch :
Elektrische Reichweite :
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
Elektrische Reichweite (EAER) :
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) :
Sonstiges :
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
Technische Parameter

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar

30.1: (*) 1518 mm
30.2: (*) 1506 mm
07: (*) 1457 mm
35: (*) 185/65 R15 (88)H, 6.00 J 15 - 31
35: (*) 195/55 R16 (87)H, 6.50 J 16 - 37
35: (*) 205/45 R17 (88)H, 7.00 J 17 - 37
: Nein



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN266731 WURDE ERSTELLT

4 / 4

046CC0125589



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner
Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiemit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ Variante Version

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

IP-JAA1MSPJH3A_001-VF1-1

AT-JAA_0999P_0_002-VF1-0

9-VF1-E29

RL-JAAJH3A_160_000-VF1-1

EV-JAAB4D42C16_000-VF1-1

RENAULT S.A.S.

13-15 Quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt

France

An der rechten B-Saeule angebracht

An der rechten B-Saeule eingeschlagen

-

VF1RJA00968805806

17/01/2022

e2*2007/46*0676*14

22/11/2021

Rechtsverkehr

Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

02/02/2022

Leiter der Abteilung Homologation

1 / 4

Umweltverträglichkeit				
46.	Geräuschpegel Standgeräusch Fahrer-aus	71 dB(A)	bei der Motordrehzahl : 68 dB(A)	3750 tr/min
47.	Abgasnorm EURO		6AP	
47.1.	Parameter fuer die Emissionsprüfung von Wind		1236	
47.1.1.	Pruermasse, kg			
47.1.2.1.	Querschnittsflaeche, m ²			
47.1.2.2.	Vorausichtliche Querschnittsflaeche des Luftreinlasses am Kuehlergrill (gegebenfalls) (in cm ²)			
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.	f ₀ , N		56,9	
47.1.3.1.	f ₁ , N/(km/h)		0,484	
47.1.3.2.	f ₂ , N/(km/h) ²		0,0298	
47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse		3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (frdc)		-0,092	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit		Nein	
48.	Abgasemissionen			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts	715/2007*2018/1832AP		
	1.2. Pruerverfahren: Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)			
	CO	222,4 mg/km	THC	20,6 mg/km
	NHHC	19,3 mg/km	NOx	26,1 mg/km
	THC + NOx		NO ₂	
	Partikelmasse			
	Partikelzahl			
	LP6/EG/Ethanol)			
	CO			
	NHHC		THC	
	THC + NOx		NOx	
	Partikelmasse		NO ₂	
	Partikelzahl		NH ₃	
	CO			
	LP6/EG			
	CO		NOx	
	NHHC		THC	
	CH ₄		NH ₃	
	Partikelmasse			
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			
	NHHC		NOx	
	CH ₄		THC	
	Partikelmasse		NH ₃	
	Partikelzahl			
	CO			




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Radkappe vorne rechts verschrammt



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Radkappe vorne links verschrammt




Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren




Bild 18 : Heckdeckel, eingedellt, drücken

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4434434
Hersteller Renault
Model Clio
Variante Zen 1.0 SCe 65
Listenpreis 16.806,72
VIN VF1RJA00968805806
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen M RO1974

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4434434

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103063	02.01.2026	Stoßfänger hinten links	1.522,94
2026103088	07.02.2026	Stoßfänger vorne links	3.684,26

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türen und Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

lt. Service lt. Rechn.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.02.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Clio SCe 65 ZEN
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJA00968805806
HSN / TSN	3333 / BNW	Schlüssel-Nr.	10444562
Km-Stand abgelesen	20281	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	49
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Falken / ZIEX ZE-310 EC	S/O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S/O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S/O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S/O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	185 / 65 R 15 88 H	Continental / EcoContact 6	S/O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbags:, Analoges Tachoinstrument mit TFT-Display, Anti-Blockier-System, Automatische Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Felgen: Flexwheel "Amicitia" 16", Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang), Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Isofix-Kindersitzbefestigung, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad mit Bezug in Lederoptik, Lichtsensor, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Paket: R & GO-Klima-Paket, Polster: Stoff, Radio: R & GO, Reifen: Mobilitäts-Set, Reifendruckkontrollsystem Indirekt, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3), Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsabstand-Warner, Sitze: Fahrersitz und Lenkrad höhenverstellbar, Sonnenblenden vorne (2), Spurhalte-Warner, Steckdose 12 Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Tempopilot, Türgriffe vorne in Wagenfarbe lackiert, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, eCall-Notrufsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ITPK1	Einparkhilfe hinten
RANCF1	Kofferraumboden, mobil
	Lackierung: Sonder-Metallic-Lackierung
PROJAB	Nebelscheinwerfer
RSEC01	Reifen: Ersatzrad
SGACHA	Sitzheizung für Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 07 / 2025 bei Kilometerstand 16.028

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Radkappe vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. Radkappe vorne links verschrammt, erneuern (Bild 16)
3. Heckdeckel, eingedellt, drücken (Bild 18)
4. Tür hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren (Bild 17)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Service in 15 Tage fällig lt. BC,
Motorhaube Lackierung, fleckig, reinigen