

Opel Vivaro 2.0 CDTI L3H1 Edition
2022 - 106 kW / 144 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VXEVEHTMNZ023530
Eerste registratie	30-06-2022
APK geldig tot	30-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	85.422 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	15-07-2026
Definitieve kilometerstand	85.422 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [7](#)

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak
--------------------	-------	----------------	--------------	-----------	-----------------	----------

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Reserve wiel
--------------	-----------------------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2022	 Vermogen 106 kW / 144 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 85.422 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2027

Schades (13)

Andere - Andere

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Vervuild

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-06-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
30-06-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
04-08-2025		Lease
13-08-2025	Laatste tenaamstelling	Lease
30-06-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- kunstlederen/stof bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

