

## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002413549  
**Besichtigt am:** 20.04.2026 09:35  
**Berichts-Nr:** 10461029  
**FIN:** WVVZZZCD1RW165128



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                          |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                        |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNS                                                  |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 29.01.2024                                                  |
| <b>Laufleistung:</b>                | 19.100 km                                                   |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                   |
| <b>Farbe:</b>                       | Delfingrau Metallic                                         |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Delfingrau Metallic                                         |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                      |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)                                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                             |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                             |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                             |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                             |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                             |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                           |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                                           |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                      |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                           |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                           |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                       |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                           |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "MOVE"                                                                                                 | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                                |
| "MOVE"                                                                                                 | Doppelton-Signalhorn                                                                                            |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                           | Drehstromgenerator 140 A                                                                                        |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten                                                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                              |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                  |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                   | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                           |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                                             | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                   |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW                                                                  | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit                                                              |
| 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16                                                                         | Elektronische Differenzialsperre XDS                                                                            |
| 4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16                                                                  | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                               |
| 6+1 Lautsprecher                                                                                       | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                             |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                  | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                       |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                         | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                 |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                         | Entriegelung Hintersitz Standard                                                                                |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                       | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht                 |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                     | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                              | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-                                                                           |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig                                                                          | Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                                | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                               |
| Außen-Sound Standard                                                                                   | Fertigungsablauf Standard                                                                                       |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung     | Frontantrieb                                                                                                    |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                             | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                              |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                        | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                              |
| Autobahnlicht                                                                                          | Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten                                                     |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+                                                                              | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                     |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                  | Hinterachse "Standard"                                                                                          |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                      | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                             |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                    | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                             | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                  | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                 | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung |
| Bordwerkzeug                                                                                           | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             |
| Car2X                                                                                                  | Komfortausstattung                                                                                              |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern      | Komfortsitze vorn                                                                                               |
| Dachhimmel                                                                                             | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                                  |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                               | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                               |
| Dämpfung vorn                                                                                          | Kurzcheck                                                                                                       |
| Dekoreinlagen für Sondermodell                                                                         |                                                                                                                 |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                     |                                                                                                                 |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                            |                                                                                                                 |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10461029  
vom: 21.04.2026

|                                                                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                            | Ohne Trennwand                                                                    |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar                                                               | Ohne UNECE CS&SU                                                                  |
| LED-Rückleuchten                                                                                              | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                     |
| LED-Scheinwerfer                                                                                              | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                |
| Leergewichtsbereich Standard                                                                                  | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                       |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                                      | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                  |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                             | Ohne zus.Zierleisten                                                              |
| Linkslenker                                                                                                   | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                         |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                               | Ohne zusätzliche Bereifung                                                        |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                 |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                               | Pedale in Edelstahl gebürstet                                                     |
| Motorenstart Standard                                                                                         | Radio                                                                             |
| Müdigkeitserkennung                                                                                           | Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"                             |
| Multifunktionskamera                                                                                          | Radschrauben Standard                                                             |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                                                                     | Radstand                                                                          |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                         | Rechtsverkehr                                                                     |
| Nicht Heissland                                                                                               | Regensensor                                                                       |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                   | Regionscode " ECE " für Radio                                                     |
| Normal-Lackierung                                                                                             | Reifenkontrollanzeige                                                             |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                                        | Rückfahrkamera "Rear View"                                                        |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Ohne 2. Batterie                                                                                              | Schaltgetriebe MQ200_GA                                                           |
| Ohne Alcohol Interlock                                                                                        | Schalthebelknauf in Leder                                                         |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                | Scheibenbremsen hinten                                                            |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                      | Scheibenbremsen vorn                                                              |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                    | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                       |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                             | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                    |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                            | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                 |
| Ohne Dachreling                                                                                               | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                    |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                                                    | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                 |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                                  | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                 |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                            | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                            |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                             | Sitzbezüge für Sondermodell                                                       |
| Ohne Head-Up Display                                                                                          | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                            |
| Ohne Ladekabel                                                                                                | Sprachbedienung                                                                   |
| Ohne Mode3 Ladekabel                                                                                          | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                  |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                                                | Stabilisator vorn                                                                 |
| Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                               | Standard-Klimazonen                                                               |
| Ohne Speedlimiter ( LIM )                                                                                     | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                                 |
| Ohne Spurwechselassistent                                                                                     | Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste                             |
| Ohne Stabilisator hinten                                                                                      | Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion                                  |
| Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                                           |                                                                                   |

Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Türgriffmulden beleuchtet  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Michelin   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 5,0 mm      |
| Michelin   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 5,0 mm      |
| Michelin   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 6,0 mm      |
| Michelin   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10461029  
vom: 21.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartung           | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 2  | Ölwechsel         | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 3  | Stoßfänger hinten | Kratzer              | Smart Repair        |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD1RW165128

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10461029  
vom: 21.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10461029  
vom: 21.04.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



#### 2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



#### 3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

