


Lexus

RX

VIN: JTJCJBGAX02014168



Description

	Date de 1ère immatriculation 21/03/2024	Odomètre 74873 km
Couleur Bleu	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Système de navigation

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Véhicule grêlé	✗ Grêlé

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Pavillon / -	Enfoncement grêle	Réparation



002

Montant de pavillon / Gauche

Enfoncement grêle

Réparation



003

Enjoliveur glace de custode / Arrière Gauche

Enfoncement grêle

Echange



004

Aile / Arrière Gauche

Enfoncement grêle

Smart repair



005

Jante / Arrière Gauche
Diamètre Jante/Pneu : 21 "

Rayure

Réparation



006

Porte / Arrière Gauche

Enfoncement

Réparation



007

Baguette de porte / Arrière Gauche

Rayure

Peinture



008	Baguette de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
009	Lèche vitre / Arrière Gauche	Enfoncement grêle	Echange
			
010	Joint de vitre / Arrière Gauche	Enfoncement grêle	Echange
			
011	Joint de vitre / Avant Gauche	Enfoncement grêle	Echange
 			
012	Lèche vitre / Avant Gauche	Enfoncement grêle	Echange
			
013	Porte / Avant Gauche	Enfoncement grêle	Smart repair
			
014	Capot / -	Enfoncement grêle	Réparation

		
015	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 21 "	RayureRéparation
		
016	Pare-chocs / Avant	EnfoncementRéparation
		
017	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 21 "	RayureRéparation
		
018	Porte / Avant Droit	EnfoncementRéparation
		
019	Joint de vitre / Avant Droit	Enfoncement grêleEchange
		
020	Lèche vitre / Avant Droit	Enfoncement grêleEchange



021 Joint de vitre / Arrière Droit

Enfoncement grêle

Echange



022 Porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



023 Extension porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



024 Extension d'aile / Arrière Droit
Peint : Oui

Rayure

Peinture



025 Jante / Arrière Droit
Diamètre Jante/Pneu : 21 "

Rayure

Réparation



026 Hayon / Porte de coffre / -

Enfoncement grêle

Réparation



Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	YOKOHAMA	235 / 50 / 21 / Été	5 mm
Avant Droit	YOKOHAMA	235 / 50 / 21 / Été	5 mm
Arrière Gauche	DUNLOP	235 / 50 / 21 / Été	2.9 mm
Arrière Droit	YOKOHAMA	235 / 50 / 21 / Été	5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Autre



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Enjoliveur glace de custode / Arrière Gauche / Enfoncement grêle



Alle / Arrière Gauche / Enfoncement grêle



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Avant Gauche / Rayure



Lêche vitre / Arrière Gauche / Enfoncement grêle



Joint de vitre / Arrière Gauche / Enfoncement grêle



Joint de vitre / Avant Gauche / Enfoncement grêle



Joint de vitre / Avant Gauche / Enfoncement grêle



Lêche vitre / Avant Gauche / Enfoncement grêle



Porte / Avant Gauche / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Joint de vitre / Avant Droit / Enfoncement grêle



Lèche vitre / Avant Droit / Enfoncement grêle



Joint de vitre / Arrière Droit / Enfoncement grêle



Porte / Arrière Droit / Rayure



Extension porte / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement grêle