




ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Perizia Nr.		Relazione di perizia per AMBROSETTI Auto Logistica S.p.A			Ramo sinistro 999 RCA															
			Assicurato JET NAPOLI			Controparte JET NAPOLI			Impresa controparte														
			Esercizio 2026		Sinistro numero SANT		Codice / Agenzia 0 -			Data sinistro													
			Cod. perito		Cod. liquidatore 000		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA SI														
Data incarico 19/05/2026		Data primo rilievo 20/05/2026		Localita' JET NAPOLI		C/O RIP		Riparazioni da iniziare		Fotografie 80		Privilegio a favore di		Scade il //									
Da Certificato di Proprieta' : - - ()				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa											
Locatario / Comproprietario : - - ()				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del											
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT - CLIO «V» 1.6 E-TECH 145 PHEV (105 KWP)				Targa GY78FN		Telaio VF1RJA00673276099		I° Immatricolazione 01/01/2025															
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 60736		Pneumatici % 30		Colore NERO		Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO DA VERIFICARE		COMPATIBILITA' DEL DANNO											
Allestimenti / Dotazioni												UBICAZIONE DANNO 											
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.						Assi nr.							
Valore Commerciale (C) €15.300,00		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie																	
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 28/04/2026												SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI	
												D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo	s. c.	* (IVA esclusa)			
COPPIA PNEUMATICI ANT. - ALTRO																							
COPPIA PNEUMATICI POST. - ALTRO																							
Copricerchio ruota ant. sx. - GRAFFIO																							
Copricerchio ruota post. sx. - GRAFFIO																							
Copricerchio ruota post. dx. - GRAFFIO																							
Copricerchio ruota ant. dx. - ROTTURA																							
INT. TAPPEZZIERE CUSCINO SEDILE ANT. SX. (RIP.)																							
- BRUCIATURA																							
INT. TAPPEZZIERE CUSCINO SEDILE ANT. DX. (RIP.)																							
- BRUCIATURA																							
INT. TAPPEZZIERE CUSCINO SEDILE POST. (RIP.)																							
- ALTRO																							
CRUSCOTTO (RIP.) - GRAFFIO																							
ANTENNA RADIO (MANCANTE)																							
Guarnizione porta est. ant. dx. - ROTTURA																							
INDICATORE DIREZIONALE ANT. DX. (ROTTURA)																							
Retrovisore esterno ant. dx. - ROTTURA																							
Calotta specchio retrovisore ant. dx. - ROTTURA																							
Codice / Riparatore			Ptv Fascia Carr. A1		Totale Tempi			SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi							
Supplemento doppioprato Ore			Supplemento finitura Ore			Tempo aggiunto per verniciatura Ore			Totale tempi supplementari Ore				Totale tempi VE Ore										
Valore Assicurato (A)			Valore a Nuovo (N)			Ricambi			IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE								
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =			Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =			Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00																	
Danni A.R.D. Totale imponibile						Uso Dime																	
Detrazione sui Ricambi con (*)						Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora																	
Insufficienza Assicurativa %						Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																	
Totale (Imponibile)						Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																	
Totale (Iva Compresa)						TOTALI																	
Franchigia/Scoperto con il max/min del %						Importo Richiesto			Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni										
TOTALE						Osservazioni:																	
Limite Indennizzo Contrattuale						SEGUE																	
Software House			70001		RELEASE 03.2026		Data Consegna 21/05/2026		Firma				Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 3								

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr.	Relazione di perizia per AMBROSETTI Auto Logistica S.p.A			Ramo sinistro 999 RCA			
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato JET NAPOLI		Controparte JET NAPOLI		Impresa controparte			
			Esercizio 2026	Sinistro numero SANT		Codice / Agenzia 0 -		Data sinistro		
			Cod. perito	Cod. liquidatore 000	Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA SI			
			Data incarico 19/05/2026	Data primo rilievo 20/05/2026	Localita' JET NAPOLI	C/O RIP	Riparazioni da iniziare	Fotografie 80	Privilegio a favore di	Scade il //
Da Certificato di Proprieta' : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita		Gia' Targa		
Locatario / Comproprietario : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita		Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT - CLIO «V» 1.6 E-TECH 145 PHEV (105 KWP)			Targa GY78FN		Telaio VF1RJA00673276099		I° Immatricolazione 01/01/2025			
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 60736	Pneumatici % 30	Colore NERO	Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO DA VERIFICARE				
Allestimenti / Dotazioni			COMPATIBILITA' DEL DANNO		UBICAZIONE DANNI					
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.				
Valore Commerciale (C) €15.300,00	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie						
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 28/04/2026				SR	LA	VE	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)	
Coperchio retrovisore (inf.) ant. dx. - ROTTURA				Dx						
SECONDA CHIAVE (MANCANTE)										
KIT GONFIAGGIO - MANCANTE										
Parafango post. sx. - GRAFFIO				Sx						
Porta post. sx. - GRAFFIO				Sx						
Porta post. dx. - GRAFFIO				Dx						
Paraurti post. - GRAFFIO										
Porta ant. sx. - GRAFFIO				Sx						
Porta ant. dx. - GRAFFIO				Dx						
Parafango post. dx. - GRAFFIO				Dx						
Cofano ant. - GRAFFIO										
OSSATURA / VANO PORTA ANT. DX. (USURA)				Dx						
MANUTENZIONE - SERVICE SCADUTO - ALTRO										
LAVAGGIO INT. - ALTRO										
MOQUETTE PAVIMENTO ANT. (RIP.) - ALTRO										
VOLANTE (RIP.) - GRAFFIO										
CALOTTA RETROVISORE EST. SX. (USURA) - GRAFFIO				Sx						
VEICOLO ECCESSIVAMENTE SPORCO RISERVA PER DANNI										
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
Supplemento doppioprato Ore		Supplemento finitura Ore		Tempo aggiunto per verniciatura Ore		Totale tempi supplementari Ore			Totale tempi VE Ore	
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00						
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime						
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora						
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora						
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %						
Totale (Iva Compresa)				TOTALI						
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato			Fermo Tecnico giorni	
TOTALE				Osservazioni:						
Limite Indennizzo Contrattuale				SEGUE						
Software House		70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna 21/05/2026	Firma			Ruolo Numero 0000	Foglio Nr. 2 di 3	

ED engineering data s.r.l.			Perizia Nr.	Relazione di perizia per AMBROSETTI Auto Logistica S.p.A			Ramo sinistro 999 RCA					
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Assicurato JET NAPOLI		Controparte JET NAPOLI		Impresa controparte					
			Esercizio 2026	Sinistro numero SANT		Codice / Agenzia 0 -		Data sinistro				
			Cod. perito	Cod. liquidatore 000	Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA SI					
			Data incarico 19/05/2026	Data primo rilievo 20/05/2026	Localita' JET NAPOLI	C/O RIP	Riparazioni da iniziare	Fotografie 80	Privilegio a favore di	Scade il //		
Da Certificato di Proprieta' : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita		Gia' Targa				
Locatario / Comproprietario : - - ()			Cod. Fiscale / Partita IVA			Data e Luogo di nascita		Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT - CLIO «V» 1.6 E-TECH 145 PHEV (105 KWP)			Targa GY787FN		Telaio VF1RJA00673276099		I° Immatricolazione 01/01/2025					
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 60736	Pneumatici % 30	Colore NERO	Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO DA VERIFICARE	COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni												
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li					Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.		
Valore Commerciale (C) €15.300,00	Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie							
VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	D. M.	COSTO DEI RICAMBI			
Listino Ricambi aggiornato al 28/04/2026				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo	D. M. s. c.	* (IVA esclusa)
OCCULTI. PERIZIA ESEGUITA C/O JET NAPOLI.												
Codice / Riparatore			Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi	
Supplemento doppiestrato ORE			Supplemento finitura ORE		Tempo aggiunto per verniciatura ORE		Totale tempi supplementari ORE			Totale tempi VE ORE		
Valore Assicurato (A)			Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE			I.V.A.		TOTALE
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =			Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50							
Danni A.R.D. Totale imponibile					Uso Dime							
Detrazione sui Ricambi con (*)					Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora							
Insufficienza Assicurativa %					Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora							
Totale (Imponibile)					Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %							
Totale (Iva Compresa)					TOTALI							
Franchigia/Scoperto con il max/min del %					Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00			Fermo Tecnico giorni		
TOTALE					Osservazioni: CDC ASSENTE (FORNITACI FOTOCOPIA). N.1 CHIAVE PRESENTE. KIT KIT GONFIAGGIO ASSENTE. (PRESENTE SOLO MASTICE PNEUMATICI). VEICOLO REGOLARMENNTE AZIONATO. SPIA ESEGUIRE MANUTENZIONE ACCESA.							
Limite Indennizzo Contrattuale												
Software House			70001	RELEASE 03.2026	Data Consegna 21/05/2026	Firma		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 3 di 3		