



VOLKSWAGEN TOURAN:			
Onderstelnummer:	WVGZZZ1TZMW014079	Versie:	1.5 TSi Highline DSG
1ste ingebruikname:	1/12/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	130884	KW:	110
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Blauw
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2423
Brandstof:	Benzine		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		
Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Radio multimedia		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		
Beperkte technische diagnose			
Banden			
205/60/16/96 V			
Zomerbanden:	V L	Vredestein: 3 mm	V R Vredestein: 4 mm
	A L	Vredestein: 5 mm	A R Vredestein: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L			3.0
Bandenprofiel diepte V R			4.0
Bandenprofiel diepte A L			5.0
Bandenprofiel diepte A R			5.0
Bandenmaat V L			205/60 R 16 96 V
Bandemaat V R			225/45 R 17 94 W
Bandenmaat A L			205/60 R 16 96 V
Bandenmaat A R			205/60 R 16 85 V
Type band V L			Zomer
Type band V R			Zomer
Type band A L			Zomer
Type band A R			Zomer
Bandenmerk VL			2480
Bandenmerk VR			2480
Bandenmerk AL			2480
Bandenmerk AR			2480
Hulpmateriaal			
Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		
Totale kosten excl. BTW			1124,17
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar			0,00



Deurbekleding A L, Scheur, Smartrepair	116,69
--	--------



Luchtkanaal A M, Gebroken, E - Vervangen	183,09
--	--------



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Motorkap, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
--	------



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------




Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------



Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------



Opstap L, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00



Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00



Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen

824,39



Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Opstap R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------



Vleugel A R, Hersteld, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------



Dak, Chemische schade, 67 - Polijsten	0,00
---------------------------------------	------

