



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46601710
Auftrags-Nr / Referenz: 18114911_1
Besichtigungsdatum: 30.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	CUPRA FORMENTOR VZ 2.0 TSI 4Drive DSG		
Kennzeichen	MÜ-VZ 777	Fahrgestellnummer	VSSZZZKM6RR134164
Erstzulassung	02.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	14.749 km
HSN/TSN	7593 / ARG 00079	Kraftstoffart	Benzin
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Metallic mythical black (Y9T)	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	228 kW	Nächste HU	07/2027
Hubraum	1.984 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	-2 Tag(e)
Letzte Wartung	07/2025 bei 9.563 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.130 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18114911_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abgasanlage mit Klappenauspuff und Endrohre
Ablagefach in den Türen
Airbag: Airbags (7)
Airbag: Airbags (7) - Airbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag-Deaktivierung) - Center -Airbag - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten
Allradantrieb 4Drive
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG)
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
Bremslicht, drittes
Bremslicht, drittes im Heckklappe integriert
Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
CUPRA Drive Profile
CUPRA Drive Profile - Fahrprofile können individuell gewählt werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung und Gasannahme Fahrwerksregelung (bei DCC), und Schaltkennlinie (bei DSG)
Dachhimmel in Schwarz
Dachreling in Glossy Black
Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten - Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Einparkhilfe - ultraschall, hinten
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und) und Antriebs -Schlupf-Regelung (ASR)
Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion
Fernlichtassistent
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibewischer
Kessy Advanced und Keyless GO
Kessy Advanced und Keyless GO - (Motor Start/Stop Knopf) - Schlüsselloser Schließ- und Öffnungssystem
Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten
Lackierung: Uni
Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black
Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad
Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad - beheizbar mit CUPRA Mode Selector
Lenkrad: Lenkrad beheizbar
Leseleuchten vorne und hinten
Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorne
Müdigkeitserkennung
Navigation: Navigationssystem 12"
Navigation: Navigationssystem 12" Navigationssystem vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets CUPRA CONNECT Online-Infotainment - Navigationssystem mit 12" Display - 3D Navigation - Sprachsteuerung - MAPCARE mit Karte für Europa integriert
Notruf-Service
Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ottopartikelfilter
Paket: Fahrassistenz-Paket L für Navigationssystem
Paket: Fahrassistenz-Paket L für Navigationssystem - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Verkehrszeichenerkennung - Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung für ACC
Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Travel Assist - Emergency Assist - Stauassistent - Lane Assist Plus - Verkehrszeichenerkennung - Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung für ACC

Paket: Licht- und Sicht

Paket: Licht- und Sicht - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion

Paket: Voll-LED-Paket

Paket: Voll-LED-Paket - Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED Heckleuchten - Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel - Blinker hinten mit dynamischer LED-Technologie - Infinite Light; Dynamisches LED-Lichtband am Heck - Lichtprojektion zur Begrüßung unter den Außenspiegeln - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung

Parklenkassistent

Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne

Radio: Digitaler Radioempfang DAB+

Radiozubehör: 7 Lautsprecher

Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle

Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming

Radiozubehör: CUPRA CONNECT

Radiozubehör: CUPRA CONNECT vorbereitet für die Aktivierung der Dienstpakete Sicherheit/Assistenz und Fernzugriff

Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion)

Reifenkontrollanzeige

Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Black/Silver, glanzgedreht

Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Black/Silver, glanzgedreht 8J x 19", Reifen 245/40 R 19

Räder: Reserverad als Notrad

Rückfahrkamera

Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt

Servotronic

Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung

Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil"

Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung

Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts

Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts inkl. Top Thether Verankerungspunkte

Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer

Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Smart Ambient Light

Smart Ambient Light - Umlaufende Ambientebeleuchtung im Innenraum - Welcome Zeremonie - Zusammenspiel mit Assistenzsystemen und Drive Profile

Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung

Spurhalteassistent

Start-Stopp-System

Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum

Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne

Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion

Variabler Gepäckraumboden

Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum

Verzurrösen im Gepäckraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Virtual Cockpit
Virtual Cockpit Volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 TFT Display
Wegfahrsperre, elektronisch
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger
Heckklappe elektrisch betätigt - Öffnung & Schließung inkl. sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (Virtuelles Pedal) - Fernentriegelung zum Umkappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum
Lackierung: Metallic
Paket: Winter - Vordersitze beheizbar
Panorama-Glas-Schiebedach elektrisch mit Sonnenschutzjalousie
PreCrash Assist
Radiozubehör: Wireless Full Link Connect
Räder: Leichtmetallr. (4) Exclusive I
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion - CUPRA Sportschalensitze vorne - Lendenwirbelstütze Fahrersitz elektrisch einstellbar - Außenspiegel mit Memory -Funktion - Winter-Paket (Vordersitze beheizbar) - Türinnenverkleidung in Lederoptik
Top View Kamera

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Spoiler (Ober und unterteil) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN




Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler (Ober und unterteil) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler (Ober und unterteil) - verformt - erneuern