

# Stato d'uso del veicolo

## Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

## Dati Generali Riconsegna

|  |            |             |                        |
|--|------------|-------------|------------------------|
| Data e ora di riconsegna<br>01/04/2026 09:13 | Targa<br>( | Km<br>61436 | Danni Totali<br>0.00 € |
|--|------------|-------------|------------------------|

## Dati Veicolo

|               |                                |                             |                                     |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Marca<br>JEEP | Modello<br>Compass dal 03/2021 | Colore<br>Blu.metall/doppio | Data Immatricolazione<br>23.05.2022 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

## Stato d' uso

|               |      |
|---------------|------|
| Marca<br>JEEP | Note |
|---------------|------|

## Accessori e Dotazione

| Descrizione              | Previsto | Presente   | Descrizione    | Previsto | Presente | Descrizione                | Previsto | Presente | Allestimenti particolari |
|--------------------------|----------|------------|----------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Veicolo immatr.Autocarro |          | NO         | 1 ° Chiave     |          | SI       | Scheda SD                  |          | NO       |                          |
| Cambio                   |          | Automatico | 2 ° Chiave     |          | SI       | Kit gonfiaggio riparazione | SI       | SI       |                          |
| Navigatore               |          | SI         | Tessera Code   |          | SI       | Ruota di Scorta            | NO       | NO       |                          |
| Carta di circolazione    |          | SI         | Code Radio     |          | NO       | Ruotino                    | NO       | NO       |                          |
| Radio                    |          | SI         | Cerchi in lega |          | SI       |                            |          |          |                          |

## Pneumatici

|                           |                      |                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Marca Anteriore<br>Altro  | Tipologia:<br>Estivi | Battistrada<br>50% |
| Marca Posteriore<br>Altro | Tipologia:<br>Estivi | Battistrada<br>50% |

Importi calcolati in base a:

|             |                              |                              |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Degrado 0 % | Sconto listino ricambi: 10 % | Tariffa h mano d'opera: 29 € |
|-------------|------------------------------|------------------------------|

## Anomalie Ricontrate

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Meccanica                | Descrizione: |
| Elettriche / Elettronico | Descrizione: |

## Valorizzazione stato d'uso

| Item | Descrizione              | Tipologia | Importo |
|------|--------------------------|-----------|---------|
|      | Certificato assicurativo | Mancante  | 0.00 €  |
|      | Tagliando assicurativo   | Mancante  | 0.00 €  |
|      |                          | Totale    | 0.00 €  |