



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	A-B 2151
Berichtsnummer :	0000000930463-DE968		
Referenznummer:	31203647		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) N Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDR51BANZ134247	Laufleistung abgelesen:	2506 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 86368 Neusäß
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 74 kW (101 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Aurora Grey / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22416 / 12.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	195/45/R16/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	195/45/R16/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	195/45/R16/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	195/45/R16/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 2 gehört
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Schein- / Laderaumleuchte
- Betrunkenraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie N Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Induktionsladeschale für Smartphone • Innenausstattung: Luftdüsen farbig • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • LM-Felgen 6,5x16 (N-Linie) • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer • Otto-Partikelfilter (OPF) • Projektor-Scheinwerfer • Reifen 185/55 R15 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbremse hinten • Seitenaufprallschutz • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz • Innenraumfilter: Pollenfilter • Karosserie: 5-türig • Komfort-Paket • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenkrad heizbar • Licht-aus-Automatik • Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT • Nebelschlussleuchte • Pedale Aluminium • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel • Stoßfänger Wagenfarbe • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung