

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4783NGW / WBA31EG0905470783 / 5470783

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.993

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4783NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/05/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

4783NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4783NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
2. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	REPARAR
5. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
6. Luna parabrisas	-	SR Cristales
7. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
8. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
9. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA