

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: WF AV2303

	Auftraggeber Ulrich Herbach		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Herr Volker Müller			E-Mail
	Straße Gerhart-Hauptmann-Str. 16	Plz 38304	Ort Wolfenbüttel	Tel.(Privat)
	Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
	Umsatzsteuer nein	§25a ja	Steuernummer	

Fahrzeugdaten	Hersteller	Typ		Modell			
	Audi	A1 Sportback basis		1.0 TFSI EU6, Sportback basis ultra,..			
	VIN WAUZZZ8X9JB007180	Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0588/BDB	
	Kennzeichen WF AV2303	Erstzulassung 11.07.2017	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 70 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 999
						HU 09/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B	CO ₂ -Emission (g/km) 102 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 34.428 km	max. km-Stand bei Übergabe 34.428 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 09/24	Letzter KD (km) 26.691 km
	Farbe Cortinaweiß	Lackierung Uni normal		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen 202	nächster KD (km) 12.800 km	
	Scheckheft nicht vorhanden	Scheckheft Bemerkung lt. Ölzettel im Motorraum					
	Polster Stoffausstattung Zeitg..	Polsterfarbe schwarz-schwarz	Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro6		
Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden k. A.						

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.
-----------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel asphärisch, links Bremsstätt dunkelgrau lackiert Elektron. Differentialsperre (EDS) Fensterheber elektrisch vorn Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Klimaanlage Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI Reifenkontroll-Anzeige Seitenairbag vorn Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel konvex, rechts Dachkantenspoiler Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Gepäckraumabdeckung / Rollo Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Reifen 185/60 R15 ..H Rücksitzlehne geteilt/klappbar Servolenkung Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung grün getönt	Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Bremsassistent Dynamik-Fahrwerk Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Getriebe 5-Gang Karosserie: 4-türig Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Sitz vorn links höhenverstellbar Stoßfänger lackiert Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ablage- und Gepäckraum-Paket Connectivity-Paket Fahrer-Informations-System (FIS) Innenlicht-Paket LED Mittelarmlehne vorn mit Fach Sonderlackierung Cortina-Weiß	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Dachhimmel Stoff, schwarz Fondsitzanlage (3 Sitzplätze) Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif.. Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Einparkhilfe hinten (APS) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) LM-Felgen 6x15 (5-Arm) Sitzheizung vorn

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 27.03.2026 - Gültig bis 34428 km
-----------	--

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
 Kennzeichen: WF AV2303

Optischer Zustand	
	Frontscheibe verkratzt - erneuern 1.159,65 € Zwischensumme 1.159,65 €

Bemerkung zum optischen Zustand:

Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug verschmutzt. Die Karosserie konnte nicht zu 100% geprüft werden, verdeckte Schäden und Folgekosten möglich.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Unterbodenverkleidung gebrochen - erneuern	368,71 €
Zwischensumme	368,71 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Zum Besichtigungszeitpunkt lag weder eine aktuelle Fahrzeughistorie noch eine vom Hersteller vorliegenden Ausstattungsliste vor

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
Reifen vorne	185/60 R 15 88 H	VL 7,00 mm (Continental)	VR 7,00 mm (Continental)
Reifen hinten	185/60 R 15 88 H	HL 7,00 mm (Continental)	HR 7,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Endbetrag	
Optischer Zustand	1.159,65 €
Technischer Zustand	368,71 €
Endbetrag (Netto)	1.528,36 €
19 % Mehrwertsteuer	290,39 €
Endbetrag (Brutto)	1.818,75 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: WF AV2303

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
<p>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. <p>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nacklackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nacklackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A1 Sportback basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8X9JB007180
Kilometerstand: 34.428 km
Erstzulassung: 11.07.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A1 Sportback basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8X9JB007180
Kilometerstand: 34.428 km
Erstzulassung: 11.07.2017
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Unterbodenverkleidung gebrochen - erneuern



Frontscheibe verkratzt - erneuern



Frontscheibe verkratzt - erneuern