

Citroen E-C4 Shine 50 kWh
2022 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat - NAVI - CAMERA -
ONDERHOUDSHISTORIE - BTW AUTO!

Kenteken	
Chassisnummer	VR7BCZKXCNE006385
Eerste registratie	20-05-2022
APK geldig tot	20-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk

Kilometerstand	147.562 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-08-2026
Definitieve kilometerstand	147.562 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -

Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	100 kW / 136 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	147.562 km	Ja

Opties & accessoires 10

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Apple CarPlay - Android Auto	Head-Up Display	Klimaatregeling
LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 6

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
Hoedenplank / rolhoes				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2027

Schades (8)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -


Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-05-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
20-05-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
20-05-2026	APK vervaldatum	
10-07-2026		Importeur
03-08-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterbank met armsteun en skiluiik
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- achteruitrijcamera
- adaptief damping systeem
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- comfortstoel(en)
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoekdetectie
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- extra getint glas achter
- full-LED koplampen
- geluidsisolerend glas
- grootlichtassistent
- head-up display
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- interieurklimaat vooraf instelbaar
- keyless entry/start
- LED dagrijverlichting
- LED mistlampen
- lederen interieurdelen
- lederen/stof bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar



Extra foto's

