


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS6 R1024879	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	64 864 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket A	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Hutablage	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Barum 225/40/18 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm nicht
original



225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0
mm Tracmax



225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0
mm Tracmax



225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0
mm Tracmax

Außenschäden

1



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	92,25€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	88,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

7



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8



Bauteil	Dachreling	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10



●●●●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	133,00€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
		Pauschale	-		

11



●●●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

Sonstiges

9



Bauteil	Wischerblatt	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	10,92€
Position	Hinten	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	17,92€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

12

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	117,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		