Ford

TRANSIT CUSTOM ECOBLUE 170 SPORT L1H1 BVA

VIN: WF0YXXTTGYPE30057



Description

N° d'immatriculation
GT-376-VY

Date de 1ère immatriculation
30/07/2023

Odomètre
65278 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Fourgon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
LE MEUX - GCA (WALON)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
	 		
002	Renfort de pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




005	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : T / Index de charge : 104 / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Hiver	Non Conforme	Acceptable




006	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair





007	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair






008	Pare-brise / -	Eclat	Réparation

009	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




010	Feu clignotant / Gauche	Cassé	Echange




011	Revêtement de bas de caisse / Gauche Peint : Oui / Matériau : Plastique	Manquant	Echange




012	Assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Brûlé	Echange




013	Panneau latéral / Gauche	Malfaçon	Réparation





014	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture





015	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




016	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation







017	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation





018	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation




019	Feu clignotant / Droit	Cassé	Echange




020	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture




021	Extension porte / Avant Droit	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




022	Montant de pavillon / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




023	Roue de secours / -	Manquant	Echange



Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☐ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	FALKEN	215 / 60 / 17 / Été	5 mm
Avant Droit	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Hiver	5.2 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Hiver	7.7 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Hiver	7.3 mm
Arrière	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Hiver	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Pavillon / Arrière / Enfoncement


Pavillon / Arrière / Enfoncement


Renfort de pavillon / Arrière / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Non Conforme




Pneu / Avant Droit / Non Conforme



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure



Feu clignotant / Gauche / Cassé



Feu clignotant / Gauche / Cassé



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Manquant



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Manquant



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Panneau latéral / Gauche / Malfaçon



Panneau latéral / Gauche / Malfaçon



Panneau latéral / Gauche / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Feu clignotant / Droit / Cassé



Feu clignotant / Droit / Cassé



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Extension porte / Avant Droit / Rayure



Montant de pavillon / Avant Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Avant Droit / Enfoncement



Roue de secours / - / Manquant

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.