INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1273NKS / WBA21EF0305574988 / 5574988

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.721

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1273NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	20/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

1273NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1273NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

1273NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
3. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
4. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
6. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
7. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
10. Moqueta piso	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
13. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**925,23 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1273NKS | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	2,85 h.	109,72 €
Total material pintura	-	36,72 €
Total Mano de Obra Pintura	8,67 h.	333,78 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	445,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
1273 NKS


E 1273 NKS


1273 NKS
X1


1273 NKS
X1
xDrive






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
AUTO H
619 km
9:55
Valores desde indiv.
0.0
l/h
0.6
kWh/h
Total 19721 km
6166.7 km
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
Puerta abierta.
P
READY
--- km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

DHITS FM 9:55

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- OFF +

- OFF +










BMW

WBA21EF0305574988




BMW LED

MEDIA
TEL
NAV
DHITS FM
9:56
Búsqueda
OFF
OFF







535




















1273 NKS
E



