

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002481944
Besichtigt am:	05.06.2026 11:20
Berichts-Nr:	10738728
FIN:	WVGZZZE2ZPE019470

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLN
Erstzulassungsdatum:	31.05.2023
Laufleistung:	28.312 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	109 kW (149 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Falun" 8 J x 18

4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, AirStop®-Winterreifen 235/55 R 19 T

6+1 Lautsprecher

7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 10-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus"

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 220 Nm Grundmotor ist: N06

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr. 0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 109KW Grundmotor ist: N06

Embleme

e-Sound

Exterieur Style "Silver"

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrprofilwahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Falun 8 J x 18

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Radio "Ready 2 Discover Max"
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
LED-Rückleuchten	Rechtsverkehr
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung	Regensensor
Leergewichtsbereich Standard	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 235/60 R 18
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Reifenkontrollanzeige
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Scheibenbremsen vorn
Müdigkeitserkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Navigationssystem "Discover Pro"	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
o.b.Abgas	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Anhängervorrichtung	Softwareverbund Ausführung 8
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sprachbedienung
Ohne Fast Lane Modell	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne Feuerlöscher	Stabilisator hinten
Ohne Fußmatten	Stabilisator vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Standard-Klimazonen
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Türgriffmulden beleuchtet
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Typrüfland Deutschland
Ohne Trennwand	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne UNECE CS&SU	Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Umweltbonus
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Verkehrszeichenerkennung
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Vordersitze beheizbar
Plattformgruppenklasse 2	VVM/1 Modellpflege
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Pure	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Ladekabel (Schnellladung)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE019470

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Ladekabel (Schnellladung) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Ladekabel Schnellladung kein Originalteil.

