



Hyundai KONA EV Premium 64 kWh, jul-19, 166.867 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	KMHK581GFKU030958
Eerste toelating	10-07-2019
Eerste afgifte NL	10-07-2019
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1259*02
Afgelezen tellerstand	166.867 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1660 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	260
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	Terugroepactie
Accucapaciteit	64 kWh
Actierradius	449 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Regensensor
 Apple CarPl./Android Auto	 LED verlichting	 Stoelkoeling
 Audio installatie	 Lederen bekleding	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde voorstoelen
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Achteruitrij assistent | • Draadloze telefoonlader | • Lendesteunen (verstelb.) |
| • Achteruitrijcamera | • ESP | • Lichtmetalen velgen 17" |
| • AEB | • Extra getint glas | • Multifunctioneel stuur |
| • Apple CarPl./Android Auto | • Forward Collision Warning | • Multimedia-voorbereiding |
| • Armsteun voor | • Grootlichtassistent | • Oplaadmogelijkheid |
| • Audio installatie premium | • Head-up display | • Parkeersensor voor |
| • Bagagedek | • Hill hold functie | • Passagiersairbag |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hoofd airbag(s) a. | • Rijstrooksensor met corr. |
| • Bestuurdersairbag | • Hoofd airbag(s) v. | • Schakelen op stuur |
| • Bluetooth telefoonvoorb. | • In delen neerkl. achterb. | • Stoel best. hoogte verst. |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless entry | • Stoel ventilatie voor |
| • Buitensp. elektr. verst. | • Keyless start | • Stuurwiel verwarmd |
| • Cc adapt + Stop&Go+stuurh | • Knie airbag(s) | • Verkeersbord detectie |
| • DAB radio | • Kunstlederen bekleding | • Vermoeidheids herkenning |
| • Dakrails | • LED achterlichten | • Verstelbaar stuur |
| • Dimlichten aut. | • LED dagrijverlichting | • Warmtepomp |
| • Dodehoek detectie | • LED koplampen | • Zij airbag(s) v. |



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	27-10-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Algemeen	Anders, zie opmerking	Beeld achteruitrijcamera vaag



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Banden

Velggrootte	17"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
	Buitenzijde	wasstraatkrassen, + steenslag
	Voorbumper	kras(sen) bumper
	Rechter voorscherm	krasje(s)
	Achterbumper	krasje(s)
	Linker achterportier	krasje(s)

Niet acceptabele schade

2		Voorbumper	kras(sen) bumper
3		Rechter voorportier	deukje(s)
4		Rechter achterscher	deukje(s)
5		Linker achterscher	krasdeuk



6



Linker voorportier

deukje(s)

7



Velg rechtsvoor

geschaafd

8



Dashboard

kras(sen) interieur

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Aanbieder