


Détails véhicule

VIN	VR7ARHPY1 RL036082	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	CITROEN	Immatriculation	-	Odometre	30 205 km
Modèle	C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 MAX				

Détails d'évaluation




Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Kumho 225/55/18 V Toutes saisons
4.0 mm

Kumho 225/55/18 V Toutes saisons
4.0 mm

Kumho 225/55/18 V Toutes saisons
6.0 mm

Kumho 225/55/18 V Toutes saisons
6.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€

Signatures
Signature Réceptionnaire
Signature Expert